




FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
2019

COMUNA 4 DE VILLAVICENCIO

Escala 1:20.000

Un centimetro en mapa equivale a 200 metros en terreno

DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL DE LA
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS
DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
(RCD) EN BOTADEROS ILEGALES EN LA
COMUNA CUATRO DE LA CIUDAD DE
VILLAVICENCIO

Elaborado por:
Dairo A. Pisco G.
Cod. 2167902

LEYENDA	
Depositos ilegales de RCD	Áreas de Afectación
Caño Maizaro	Comuna cuatro
Río Guatiquia	Humedal Coroncoro

380 190 0 380 760
 Meters

Nº 1 de 3

Coordinate System: GCS WGS 1984

Datum: WGS 1984

Units: Degree

Fuentes de consulta:

Secretaría de planeación de Villavicencio

Parque Nacionales de Colombia

Instituto Geografico Agustin Codazzi IGAC