

Fecha de aprobación por parte del Comité de Grado		24 de Junio	No. Acta	
Fecha inicio práctica		25 de Junio 2015		
	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL			

Nombre empresa		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC)		
Nombre estudiante		ANDREA MILENA ASTROS RUBIANO		
Semana No.	1	Rango fecha	25-06-2015 - 01-07-2015	Folio No.

ACTIVIDADES REALIZADAS			
Fecha	Actividad	Horas	
25-06-15	- Supervisión e inspección de la construcción de los muros, K 24+646 K 26+950 y muro K 30+100. - Supervisión de la excavación y fundida de Caissons para cimentación profunda, K 27+950. - Supervisión de Construcción de tubería de 36" para alcantarillas.	10	
26-06-15	- Supervisión e inspección de la construcción de los muros, K 24+646 K 26+950 y muro K 30+100. - Supervisión e inspección de la excavación y fundida de Caissons, K 27+950. - Supervisión de Construcción de tubería de 36" para alcantarillas.	10	
27-06-15	- Supervisión e inspección de la construcción de los muros, K 24+646 K 26+950 y muro K 30+100. - Supervisión e inspección de la excavación y fundida de Caissons, K 27+950. - Supervisión de Construcción de tubería de 36" para alcantarillas.	10	
29-06-15	- Supervisión e inspección de la construcción de los muros, K 24+646 K 26+950 y muro K 30+100. - Supervisión e inspección de la excavación y fundida de Caissons, K 27+950. - Supervisión de Construcción de tubería de 36" para alcantarillas. - Recalce con concreto ciclópeo pontón K 26+ 950 Izq.	10	
30-06-15	- Supervisión e inspección de la construcción de los muros, K 24+646 K	10	

	26+950 y muro K 30+100. - Supervisión de Construcción de tubería de 36" para alcantarillas. - Recalce con concreto ciclópeo pontón K 26+ 950 - Supervisión e inspección de la construcción de muro de contención K 24+646.	
01-07-15	- Supervisión e inspección de la construcción de los muros, K 24+646 K 26+950 y muro K 30+100. - Supervisión de Construcción de tubería de 36" para alcantarillas. - Recalce con concreto ciclópeo pontón K 26+ 950 - Supervisión e inspección de la construcción de muro de contención K 24+646.	10

EVIDENCIAS (Fotos y/o relación de archivos adjuntos al formato)



FOTO 1: Cimentación profunda para construcción muro K 27+250.



FOTO 2: Figurado y armado de acero de refuerzo de zarpa y elevación muro K 26+950.



FOTO 3: Desformaletado de elevación de muro K 30+100.	FOTO 4: Recalce en concreto ciclópeo pontón K 26+950.
	
FOTO 5: Excavación construcción de muro de contención 24+500.	FOTO 6: Construcción muro de contención K 24+646.

APORTES

- Se solicita al Contratista que se refuerce la señalización de los muros en construcción K24+646, K 26+950 y K 30+100, mejorar el acabado de las obras y mejorar el armado del acero utilizando separadores prefabricados.

Firma	Firma	Firma
Nombre: Ing. Carolina Garnica	Nombre: Ing. Elena Listo	Nombre: Andrea Milena Astros
Empresa	Universidad	Estudiante

Fecha de aprobación por parte del Comité de Grado		24 de Junio	No. Acta	
Fecha inicio práctica		25 de Junio 2015		
	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL			

Nombre empresa		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC)		
Nombre estudiante		ANDREA MILENA ASTROS RUBIANO		
Semana No.	2	Rango fecha	02-07-2015 - 08-07-2015	Folio No.

ACTIVIDADES REALIZADAS		
Fecha	Actividad	Horas
02-07-15	- Supervisión e inspección de la construcción de los muros, K 24+500 K 24+646, K 26+600, K 26+950, K 26+600 y K 30+100. - Supervisión de la excavación y fundida de Caissons para cimentación profunda, K 27+500. - Supervisión de Construcción de tubería de 36" para alcantarillas. - Supervisión e inspección de la construcción Box Couver K 25+742. - Supervisión e inspección de la construcción filtro K 24+300.	10
03-07-15	- Supervisión e inspección de la construcción de los muros, K 24+500 K 24+646, K 26+600, K 26+950, K 26+600 y K 30+100. - Supervisión e inspección de la excavación y fundida de Caissons, K 27+500. - Supervisión de Construcción de tubería de 36" para alcantarillas. - Supervisión e inspección de la construcción Box Couver K 25+742. - Supervisión e inspección de la construcción filtro K 24+300.	10
04-07-15	- Realización Informe Semanal de Avance de Obra.	10
06-07-15	- Supervisión e inspección de la construcción de los muros, K 24+500 K 24+646, K 26+600, K 26+950, K 26+600 y K 30+100. - Supervisión e inspección de la excavación y fundida de Caissons, K 27+950. - Supervisión de Construcción de tubería de 36" para alcantarillas. - Supervisión e inspección de la construcción Box Couver K 25+742. - Supervisión e inspección de la construcción filtro K 24+300.	10

07-07-15	- Supervisión e inspección de la construcción de los muros, K 24+500 K 24+646, K 26+600, K 26+950, K 26+600 y K 30+100. - Supervisión de Construcción de tubería de 36" para alcantarillas. - Supervisión e inspección de la construcción Box Coulver K 25+742. - Supervisión e inspección de la construcción filtro K 24+300.	10
08-07-15	- Supervisión e inspección de la construcción de los muros, K 24+500 K 24+646, K 26+600, K 26+950, K 26+600 y K 30+100. - Supervisión de Construcción de tubería de 36" para alcantarillas. - Supervisión e inspección de la construcción Box Coulver K 25+742. - Supervisión e inspección de la construcción filtro K 24+300.	10

EVIDENCIAS (Fotos y/o relación de archivos adjuntos al formato)



FOTO 1: Referencia acero utilizado en la armadura de Caissons K 27+500.




FOTO 2: Amarre acero de refuerzo Caissons K 27+500.



FOTO 3: Construcción Box Culvert K 25+742.



FOTO 4: Excavación, construcción filtro K 24+300.



FOTO 5: Construcción zarpa muro 26+600.



FOTO 6: Construcción tubería de 36"
Alcantarilla de 36".

APORTES

- Se solicita al Contratista que se refuerce la señalización de los muros en construcción K24+646, K 26+950 y K 30+100, mejorar el acabado de las obras y mejorar el armado del acero utilizando separadores prefabricados.

Firma	Firma	Firma
Nombre: Ing. Carolina Garnica	Nombre: Ing. Elena Listo	Nombre: Andrea Milena Astros
Empresa	Universidad	Estudiante

Fecha de aprobación por parte del Comité de Grado		24 de Junio	No. Acta	
Fecha inicio práctica		25 de Junio 2015		
	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL			

Nombre empresa		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC)		
Nombre estudiante		ANDREA MILENA ASTROS RUBIANO		
Semana No.	3	Rango fecha	09-07-2015 - 15-07-2015	Folio No.

ACTIVIDADES REALIZADAS			
Fecha	Actividad	Horas	
09-07-15	- Supervisión e inspección de la construcción de los muros, K 24+500 K 24+646, K 26+600, K 26+950, K 26+600 y K 30+100. - Supervisión de la Excavación – Anillaje - Fundida de caissons, fundida vigas cabezal para cimentación profunda, K 27+500. - Supervisión de Construcción de tubería de 36" para alcantarillas. - Supervisión e inspección de la construcción Box Coulver K 25+742. - Supervisión e inspección de la construcción filtro K 24+300 – K 24+900.	10	
10-07-15	- Supervisión e inspección de la construcción de los muros, K 24+500 K 24+646, K 26+600, K 26+950, K 26+600 y K 30+100. - Supervisión de la Excavación – Anillaje - Fundida de caissons, fundida vigas cabezal para cimentación profunda, K 27+500. - Supervisión de Construcción de tubería de 36" para alcantarillas. - Supervisión e inspección de la construcción Box Coulver K 25+742. - Supervisión e inspección de la construcción filtro K 24+300 – K 24+900.	10	
11-07-15	- Realización Informe Semanal de Avance de Obra.	10	
13-07-15	- Supervisión e inspección de la construcción de los muros, K 24+500 K 24+646, K 26+600, K 26+950, K 26+600 y K 30+100. - Supervisión de la Excavación – Anillaje - Fundida de caissons, fundida vigas cabezal para cimentación profunda, K 27+500. - Supervisión de Construcción de tubería de 36" para alcantarillas. - Supervisión e inspección de la construcción Box Coulver K 25+742. - Supervisión e inspección de la construcción filtro K 24+300 – K 24+900.	10	
14-07-15	- Supervisión e inspección de la construcción de los muros, K 24+500 K	10	

	24+646, K 26+600, K 26+950, K 26+600 y K 30+100. - Supervisión de la Excavación – Anillaje - Fundida de caissons, fundida vigas cabezal para cimentación profunda, K 27+500. - Supervisión de Construcción de tubería de 36" para alcantarillas. - Supervisión e inspección de la construcción Box Coulver K 25+742. - Supervisión e inspección de la construcción filtro K 24+300 – K 24+900.	
15-07-15	- Supervisión e inspección de la construcción de los muros, K 24+500 K 24+646, K 26+600, K 26+950, K 26+600 y K 30+100. - Supervisión de la Excavación – Anillaje - Fundida de caissons, fundida vigas cabezal para cimentación profunda, K 27+500. - Supervisión de Construcción de tubería de 36" para alcantarillas. - Supervisión e inspección de la construcción Box Coulver K 25+742. - Supervisión e inspección de la construcción filtro K 24+300 – K 24+900.	10

EVIDENCIAS (Fotos y/o relación de archivos adjuntos al formato)



FOTO 1: Formateado de elevación de muro, módulo 4 K 24+500.



FOTO 2: Acero viga cabezal y elevación muro, modulo 8 K 27+500.



FOTO 3: Construcción Box Culvert K 25+742.



FOTO 4: Excavación, construcción filtro K 24+900.



FOTO 5: Construcción zarpa muro 26+600.



FOTO 6: Construcción de filtro, muro K 24+646.

APORTES

- Se solicita al Contratista que se refuerce la señalización de los muros en construcción K24+646, K 26+950 y K 30+100, mejorar el acabado de las obras y mejorar el armado del acero utilizando separadores prefabricados.

Firma	Firma	Firma
Nombre: Ing. Carolina Garnica	Nombre: Ing. Elena Listo	Nombre: Andrea Milena Astros
Empresa	Universidad	Estudiante

Fecha de aprobación por parte del Comité de Grado		24 de Junio	No. Acta	
Fecha inicio práctica		25 de Junio 2015		
	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL			

Nombre empresa		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC)		
Nombre estudiante		ANDREA MILENA ASTROS RUBIANO		
Semana No.	4	Rango fecha	16-07-2015 - 22-07-2015	Folio No.

ACTIVIDADES REALIZADAS		
Fecha	Actividad	Horas
16-07-15	- Supervisión e inspección de la construcción de muros y filtros, K 24+500 K 24+646, K 26+600, K 26+950, K 26+600 y K 30+100. - Supervisión de la Excavación – Anillaje - Fundida de caissons, fundida vigas cabezal para cimentación profunda, K 27+500. - Supervisión de Construcción de tubería de 36" para alcantarillas. - Supervisión e inspección de la construcción filtro K 24+900 – K 26+300.	10
17-07-15	- Supervisión e inspección de la construcción de muros y filtros, K 24+500 K 24+646, K 26+600, K 26+950, K 26+600 y K 30+100. - Supervisión de la Excavación – Anillaje - Fundida de caissons, fundida vigas cabezal para cimentación profunda, K 27+500. - Supervisión de Construcción de tubería de 36" para alcantarillas. - Supervisión e inspección de la construcción filtro K 24+900 – K 26+300.	10
18-07-15	- Realización Informe Semanal de Avance de Obra.	10
20-07-15	- Supervisión e inspección de la construcción de muros y filtros, K 24+500 K 24+646, K 26+600, K 26+950, K 26+600 y K 30+100. - Supervisión de la Excavación – Anillaje - Fundida de caissons, fundida vigas cabezal para cimentación profunda, K 27+500. - Supervisión de Construcción de tubería de 36" para alcantarillas. - Supervisión e inspección de la construcción filtro K 24+900 – K 26+300.	10
14-07-15	- Supervisión e inspección de la construcción de muros y filtros, K 24+500 K 24+646, K 26+600, K 26+950, K 26+600 y K 30+100.	10

	- Supervisión de la Excavación – Anillaje - Fundida de caissons, fundida vigas cabezal para cimentación profunda, K 27+500. - Supervisión de Construcción de tubería de 36" para alcantarillas. - Supervisión e inspección de la construcción filtro K 24+900 – K 26+300.	
15-07-15	- Supervisión e inspección de la construcción de muros y filtros, K 24+500 K 24+646, K 26+600, K 26+950, K 26+600 y K 30+100. - Supervisión de la Excavación – Anillaje - Fundida de caissons, fundida vigas cabezal para cimentación profunda, K 27+500. - Supervisión de Construcción de tubería de 36" para alcantarillas. - Supervisión e inspección de la construcción filtro K 24+900 – K 26+300.	10

EVIDENCIAS (Fotos y/o relación de archivos adjuntos al formato)



FOTO 1: Muro de Contención K 24+500.



FOTO 2: Viga cabezal y elevación muro, modulo 8 K 27+500.



FOTO 3: Construcción de filtro, muro K 26+800.



FOTO 4: Excavación, construcción filtro K 25+100.



FOTO 5: Construcción elevación Muro Alcancía K 26+600.



FOTO 6: Visita Técnica en compañía de los delegados de la Contraloría, Gobernación, Contratista e Interventoría.

APORTES

- Se solicita al Contratista que se refuerce la señalización de los muros en construcción K24+646, K 26+950 y K 30+100, mejorar el acabado de las obras y mejorar el armado del acero utilizando separadores prefabricados.

Firma	Firma	Firma
Nombre: Ing. Carolina Garnica	Nombre: Ing. Elena Listo	Nombre: Andrea Milena Astros
Empresa	Universidad	Estudiante

Fecha de aprobación por parte del Comité de Grado		24 de Junio	No. Acta	
Fecha inicio práctica		25 de Junio 2015		
	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL			

Nombre empresa		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC)			
Nombre estudiante		ANDREA MILENA ASTROS RUBIANO			
Semana No.	5	Rango fecha	23-07-2015 - 29-07-2015		Folio No.

ACTIVIDADES REALIZADAS		
Fecha	Actividad	Horas
23-07-15	- Supervisión e inspección de la explanación y corte de talud para ampliación de banca, Sector 2. - Supervisión e inspección de la instalación de la Sub base y Base, Sector 1 y 2. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600.	10
24-07-15	- Supervisión e inspección de la explanación y corte de talud para ampliación de banca, Sector 2. - Supervisión e inspección de la instalación de la Sub base y Base, Sector 1 y 2. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600.	10
25-07-15	- Realización Informe Semanal de Avance de Obra.	10
27-07-15	- Supervisión e inspección de la explanación y corte de talud para ampliación de banca, Sector 2. - Supervisión e inspección de la instalación de la Sub base y Base, Sector 1 y 2. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600.	10
28-07-15	- Supervisión e inspección de la explanación y corte de talud para ampliación de banca, Sector 2. - Supervisión e inspección de la instalación de la Sub base y Base, Sector 1 y 2. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600. - Toma de muestras y realización del ensayo de cono de arena para las densidades del material de base, Sector 1.	10

29-07-15	- Supervisión e inspección de la explanación y corte de talud para ampliación de banca, Sector 2. - Supervisión e inspección de la instalación de la Sub base y Base, Sector 1 y 2. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600. - Toma de muestras y realización del ensayo de cono de arena para las densidades del material de base, Sector 2.	10

EVIDENCIAS (Fotos y/o relación de archivos adjuntos al formato)



FOTO 1: Explanación y corte de talud para ampliación de banca, SECTOR 2.



FOTO 2: Limpieza de la vía para nivelar subrasante, SECTOR 2



FOTO 3: Instalación Sub base y Base SECTOR 1



FOTO 4: Instalación Sub base y Base, SECTOR 2



FOTO 5: Toma de Densidades Base, Sector 1 y 2.



FOTO 6: Excavación cimientos Puente K12+600.

APORTES

- Toma de muestras y realización del ensayo de cono de arena para las densidades del material de base, Sector 1 y 2.

Firma	Firma	Firma
Nombre: Ing. Carolina Garnica	Nombre: Ing. Elena Listo	Nombre: Andrea Milena Astros
Empresa	Universidad	Estudiante

Fecha de aprobación por parte del Comité de Grado		24 de Junio	No. Acta	
Fecha inicio práctica		25 de Junio 2015		
	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL			

Nombre empresa		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC)		
Nombre estudiante		ANDREA MILENA ASTROS RUBIANO		
Semana No.	6	Rango fecha	30-07-2015 - 05-08-2015	Folio No.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Fecha	Actividad	Horas
30-07-15	- Supervisión e inspección corte de talud para ampliación de banca y conformación de 2 terrazas, Sector 2. - Supervisión e inspección de la instalación de la Sub base y Base, Sector 1 y 2. - Supervisión e inspección de la construcción de 2 alcantarillas de 36" K 4+350 – K 4+380. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600. - Colaboración en la realización del Informe Mensual Interventoría.	10
31-07-15	- Supervisión e inspección corte de talud para ampliación de banca y conformación de 2 terrazas, Sector 2. - Supervisión e inspección de la instalación de la Sub base y Base, Sector 1 y 2. - Supervisión e inspección de la construcción de 2 alcantarillas de 36" K 4+350 – K 4+380. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600. - Colaboración en la realización del Informe Mensual Interventoría.	10
01-07-15	- Realización Informe Semanal de Avance de Obra. - Colaboración en la realización del Informe Mensual Interventoría.	10
03-07-15	- Supervisión e inspección corte de talud para ampliación de banca y conformación de 2 terrazas, Sector 2. - Supervisión e inspección de la construcción de 2 alcantarillas de 36" K 4+350 – K 4+380. - Supervisión e inspección imprimación con emulsión asfáltica, Sector 1 y 2. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600. - Colaboración en la realización del Informe Mensual Interventoría.	10
04-07-15	- Supervisión e inspección corte de talud para ampliación de banca y conformación de 2 terrazas, Sector 2. - Supervisión e inspección imprimación con emulsión asfáltica, Sector 1 y 2. - Supervisión e inspección de la construcción de 2 alcantarillas de 36" K 4+350 – K 4+380. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600.	10
05-07-15	- Supervisión e inspección corte de talud para ampliación de banca y conformación de 2 terrazas, Sector 2. - Supervisión e inspección imprimación con emulsión asfáltica, Sector 1 y 2. - Supervisión e inspección de la construcción de 2 alcantarillas de 36" K 4+350 – K 4+380. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600.	10

EVIDENCIAS (Fotos y/o relación de archivos adjuntos al formato)



FOTO 1: Aplicación emulsión asfáltica,
SECTOR 1.



FOTO 2: Aplicación emulsión asfáltica,
SECTOR 2



FOTO 3: Instalación de 9 tubos Alcantarilla, SECTOR 2



FOTO 4: Conformación de Terrazas, SECTOR 2.



FOTO 5: Mejoramiento en concreto ciclópe para la



FOTO 6: Construcción zarpa costado derecho, Puente K

construcción de los estribos del puente, K 12+600.	12+600.
APORTES	
- Solicitar al Contratista Licencias Ambientales, Concesión de Aguas, Permiso Botaderos y Escombrera. - Solicitar al Contratista se mejore la señalización en los diferentes frentes de trabajo además de que se requiere de personal para dar paso a la vía mientras se ejecutan trabajos.	

Firma	Firma	Firma
Nombre: Ing. Carolina Garnica	Nombre: Ing. Elena Listo	Nombre: Andrea Milena Astros
Empresa	Universidad	Estudiante

Fecha de aprobación por parte del Comité de Grado	24 de Junio	No. Acta	
Fecha inicio práctica	25 de Junio 2015		
	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL		

Nombre empresa	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC)		
Nombre estudiante	ANDREA MILENA ASTROS RUBIANO		
Semana No.	7	Rango fecha	06-08-2015 - 12-08-2015
		Folio No.	

ACTIVIDADES REALIZADAS		
Fecha	Actividad	Horas
06-08-15	- Supervisión e inspección construcción de zanjas de coronación en bolsa-cemento, Sector 2. - Supervisión e inspección de la Pavimentación Sector 1, K0 + 030 al K0 + 540. - Supervisión e inspección de la construcción de 2 alcantarillas de 36" K 4+350 – K 4+380.	10

	- Supervisión e inspección de la construcción de disipadores de energía, Sector 2. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600.	
07-08-15	- Supervisión e inspección construcción de zanjas de coronación en bolsa-cemento, Sector 2. - Supervisión e inspección de la Pavimentación Sector 1, K0 + 030 al K0 + 540. - Supervisión e inspección de la construcción de 2 alcantarillas de 36" K 4+350 – K 4+380. - Supervisión e inspección de la construcción de disipadores de energía, Sector 2. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600.	10
08-08-15	- Realización Informe Semanal de Avance de Obra. - Colaboración en la realización del Informe Mensual Interventoría.	10
10-08-15	- Supervisión e inspección construcción de zanjas de coronación en bolsa-cemento, Sector 2. - Supervisión e inspección de la Pavimentación Sector 1, K0 + 030 al K0 + 540. - Supervisión e inspección de la construcción de 2 alcantarillas de 36" K 4+350 – K 4+380. - Supervisión e inspección de la construcción de disipadores de energía, Sector 2. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600.	10
11-08-15	- Supervisión e inspección construcción de zanjas de coronación en bolsa-cemento, Sector 2. - Supervisión e inspección de la Pavimentación Sector 1, K0 + 030 al K0 + 540. - Supervisión e inspección de la construcción de 2 alcantarillas de 36" K 4+350 – K 4+380. - Supervisión e inspección de la construcción de disipadores de energía, Sector 2. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600.	10

EVIDENCIAS (Fotos y/o relación de archivos adjuntos al formato)



FOTO 1: Pavimentación SECTOR 1, K0 + 030 al K0 + 540.



FOTO 2: Pavimentación SECTOR 1, K0 + 030 al K0 + 540.



FOTO 3: Construcción alcantarilla, K 4+380 SECTOR 2



FOTO 4: Zanjas de coronación en las Terrazas, SECTOR 2.



FOTO 5: Excavación para construcción disipadores de energía, SECTOR 2 K 4+400.



FOTO 6: Toma de cilindros de concreto, elevación muro, puente K 12+600.

--	--

APORTES

- Solicitar al Contratista se mejore la señalización en los diferentes frentes de trabajo además de que se requiere de personal para dar paso a la vía mientras se ejecutan trabajos.
- Se evidencio en la conformación de las terrazas que el agua tenía su propio cause y esta estaba socavando el terreno en algunos lugares, así que se le recomendó a el Contratista construir 2 disipadores de energía, ya que la construcción de estos no estaban contemplados en las obras que se están realizando.

Firma	Firma	Firma
Nombre: Ing. Carolina Garnica	Nombre: Ing. Elena Listo	Nombre: Andrea Milena Astros
Empresa	Universidad	Estudiante

Fecha de aprobación por parte del Comité de Grado	24 de Junio	No. Acta	
Fecha inicio práctica	25 de Junio 2015		
	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL		

Nombre empresa	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC)		
Nombre estudiante	ANDREA MILENA ASTROS RUBIANO		
Semana No.	8	Rango fecha	13-08-2015 - 19-08-2015
		Folio No.	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Fecha	Actividad	Horas
13-08-15	- Supervisión e inspección de la Pavimentación SECTOR 2, K4 + 150 al K4 + 610. - Supervisión e inspección de la construcción de disipadores de energía, Sector 2. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600.	10

14-08-15	- Supervisión e inspección de la Pavimentación SECTOR 2, K4 + 150 al K4 + 610. - Supervisión e inspección de la construcción de dissipadores de energía, Sector 2. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600.	10
15-08-15	- Realización Informe Semanal de Avance de Obra.	10
17-08-15	- Supervisión e inspección de la Pavimentación SECTOR 2, K4 + 150 al K4 + 610. - Supervisión e inspección de la construcción de dissipadores de energía, Sector 2. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600.	10
18-08-15	- Supervisión e inspección de la Pavimentación SECTOR 2, K4 + 150 al K4 + 610. - Supervisión e inspección de la construcción de dissipadores de energía, Sector 2. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600.	10
19-08-15	- Supervisión e inspección de la Pavimentación SECTOR 2, K4 + 150 al K4 + 610. - Supervisión e inspección de la construcción de dissipadores de energía, Sector 2. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600.	10

EVIDENCIAS (Fotos y/o relación de archivos adjuntos al formato)



FOTO 1: Pavimentación SECTOR 2, K4 + 150 al K4 + 610.



FOTO 2: Pavimentación SECTOR 2, K4 + 150 al K4 + 610.



FOTO 3: Construcción dissipador, K 4+380 SECTOR 2



FOTO 4: Construcción dissipador, K 4+400 SECTOR 2.



FOTO 5: Formateado para la fundición primera sección de elevación muro, puente K 12+600.



FOTO 6: Construcción elevación muro costado derecho, puente K 12+600.

Firma	Firma	Firma
Nombre: Ing. Carolina Garnica	Nombre: Ing. Elena Listo	Nombre: Andrea Milena Astros
Empresa	Universidad	Estudiante

Fecha de aprobación por parte del Comité de Grado		24 de Junio	No. Acta
Fecha inicio práctica		25 de Junio 2015	
	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL		
	FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL		

Nombre empresa		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC)		
Nombre estudiante		ANDREA MILENA ASTROS RUBIANO		
Semana No.	9	Rango fecha	20-08-2015 - 26-08-2015	Folio No.

ACTIVIDADES REALIZADAS		
Fecha	Actividad	Horas
20-08-15	- Supervisión e inspección de la Construcción de cunetas y filtros SECTOR 1, K0 + 030 al K0 + 540. -Supervisión e inspección de la Construcción de cunetas y filtros SECTOR 2, K4 + 150 al K4 + 610. - Toma de muestras de cilindros de concreto de 3000 PSI utilizado en la construcción de cunetas, SECTOR 2. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600.	10
21-08-15	- Supervisión e inspección de la Construcción de cunetas y filtros SECTOR 1, K0 + 030 al K0 + 540. -Supervisión e inspección de la Construcción de cunetas y filtros SECTOR 2, K4 + 150 al K4 + 610. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600.	10
22-08-15	- Realización Informe Semanal de Avance de Obra.	10
24-08-15	- Supervisión e inspección de la Construcción de cunetas y filtros SECTOR 1, K0 + 030 al K0 + 540. -Supervisión e inspección de la Construcción de cunetas y filtros SECTOR 2, K4 + 150 al K4 + 610. - Toma de muestras de cilindros de concreto de 3000 PSI utilizado en la construcción de cunetas, SECTOR 1. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600.	10
25-08-15	- Supervisión e inspección de la Construcción de cunetas y filtros SECTOR 1, K0 + 030 al K0 + 540. -Supervisión e inspección de la Construcción de cunetas y filtros SECTOR 2, K4 + 150 al K4 + 610. - Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600.	10
26-08-15	- Supervisión e inspección de la Construcción de cunetas y filtros SECTOR 1, K0 + 030 al K0 + 540. -Supervisión e inspección de la Construcción de cunetas y filtros SECTOR 2,	10

K4 + 150 al K4 + 610.

- Supervisión e inspección de la construcción del puente K 12+600.

EVIDENCIAS (Fotos y/o relación de archivos adjuntos al formato)



FOTO 1: Construcción cunetas SECTOR 1, K0 +030 al K0+540.



FOTO 2: Construcción filtros SECTOR 1, K0 +030 al K0+540.



FOTO 3: Construcción cunetas SECTOR 2, K4 + 150 al K4 + 610.



FOTO 4: Construcción filtros SECTOR 2, K4 + 150 al K4 + 610.



FOTO 5: Armado de acero formateado para la fundida 4 vigas y riostra, puente K 12+600.



FOTO 6: Construcción placa, puente K 12+600.

APORTES

- Solicitar al Contratista se mejore la señalización en los diferentes frentes de trabajo además de que se requiere de personal para dar paso a la vía mientras se ejecutan trabajos.
- Se verifico que el personal que está trabajando en alturas cumpla con todo lo reglamentario para su protección.

Firma	Firma	Firma
Nombre: Ing. Carolina Garnica	Nombre: Ing. Elena Listo	Nombre: Andrea Milena Astros
Empresa	Universidad	Estudiante

Fecha de aprobación por parte del Comité de Grado	24 de Junio	No. Acta	
Fecha inicio práctica	25 de Junio 2015		



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC)		
Nombre estudiante		ANDREA MILENA ASTROS RUBIANO		
Semana No.	10	Rango fecha	27-08-2015 - 02-09-2015	Folio No.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Fecha	Actividad	Horas
27-08-15	- Supervisión e inspección de la Construcción de cunetas y filtros SECTOR 1, K0 + 030 al K0 + 540. -Supervisión e inspección de la Construcción de cunetas y filtros SECTOR 2, K4 + 150 al K4 + 610. - Toma de muestras de cilindros de concreto de 3000 PSI utilizado en la construcción de cunetas, SECTOR 2. - Supervisión e inspección del corte de talud para la construcción de muro alcancía, K 15+750.	10
28-08-15	- Supervisión e inspección de la Construcción de cunetas y filtros SECTOR 1, K0 + 030 al K0 + 540. -Supervisión e inspección de la Construcción de cunetas y filtros SECTOR 2, K4 + 150 al K4 + 610. - Supervisión e inspección del corte de talud para la construcción de muro alcancía, K 15+750.	10
29-08-15	- Realización Informe Semanal de Avance de Obra.	10
31-08-15	- Supervisión e inspección de la Construcción de cunetas y filtros SECTOR 1, K0 + 030 al K0 + 540. -Supervisión e inspección de la Construcción de cunetas y filtros SECTOR 2, K4 + 150 al K4 + 610. - Toma de muestras de cilindros de concreto de 3000 PSI utilizado en la construcción de cunetas, SECTOR 1. - Supervisión e inspección del corte de talud para la construcción de muro alcancía, K 15+750.	10
01-09-15	- Supervisión e inspección de la Construcción de cunetas y filtros SECTOR 1, K0 + 030 al K0 + 540.	10

	-Supervisión e inspección de la Construcción de cunetas y filtros SECTOR 2, K4 + 150 al K4 + 610. - Supervisión e inspección del corte de talud para la construcción de muro alcancía, K 15+750.	
02-09-15	- Supervisión e inspección de la Construcción de cunetas y filtros SECTOR 1, K0 + 030 al K0 + 540. -Supervisión e inspección de la Construcción de cunetas y filtros SECTOR 2, K4 + 150 al K4 + 610. - Supervisión e inspección del corte de talud para la construcción de muro alcancía, K 15+750.	10

EVIDENCIAS (Fotos y/o relación de archivos adjuntos al formato)



FOTO 1: Construcción cunetas SECTOR 1, K0 +030 al K0+540.



FOTO 2: Construcción filtros SECTOR 1, K0 +030 al K0+540.




FOTO 3: Construcción cunetas SECTOR 2, K4 + 150 al K4 + 610.	FOTO 4: Construcción filtros SECTOR 2, K4 + 150 al K4 + 610.
	
FOTO 5: Armado de acero formaleteado para la fundida 4 vigas y riostra, puente K 12+600.	FOTO 6: Construcción placa, puente K 12+600.

APORTES

- Solicitar al Contratista se mejore la señalización en los diferentes frentes de trabajo además de que se requiere de personal para dar paso a la vía mientras se ejecutan trabajos.
- Se verifico que el personal que está trabajando en alturas cumpla con todo lo reglamentario para su protección.

Firma	Firma	Firma
Nombre: Ing. Carolina Garnica	Nombre: Elena Listo Ubeda	Nombre: Andrea Milena Astros
Empresa	Universidad	Estudiante