



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS  ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN	PROYECTO: ESTUDIO PATOLÓGICO Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN LA PLAZA MONUMENTAL DE TOROS- MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.		N° DE FICHA 5														
UBICACIÓN DE LAS LESIONES																	
																	
ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LESIONES Y CANTIDADES NORTE: 1 NOR ESTE: 2 NOR OESTE: 2 SUR: 2 SUR ESTE: 1 SUR OESTE: 2 TOTAL LESIONES IDENTIFICADAS: 10																	
<table><tr><th>LESIÓN</th><th>CANTIDAD DE LESIONES</th></tr><tr><td>ALTERACIONES SUPERFICIALES</td><td>5</td></tr><tr><td>CARBONATACIÓN</td><td>0</td></tr><tr><td>CORROSIÓN</td><td>4</td></tr><tr><td>DESPRENDIMIENTO</td><td>5</td></tr><tr><td>EFLORESCENCIA</td><td>0</td></tr><tr><td>GRIETA</td><td>4</td></tr></table>		LESIÓN	CANTIDAD DE LESIONES	ALTERACIONES SUPERFICIALES	5	CARBONATACIÓN	0	CORROSIÓN	4	DESPRENDIMIENTO	5	EFLORESCENCIA	0	GRIETA	4	GRÁFICO DE LESIONES COMUNES EN LA ESTRUCTURA 	
LESIÓN	CANTIDAD DE LESIONES																
ALTERACIONES SUPERFICIALES	5																
CARBONATACIÓN	0																
CORROSIÓN	4																
DESPRENDIMIENTO	5																
EFLORESCENCIA	0																
GRIETA	4																