


TIPOS DE LESIONES									Cualificación
FISICAS		MECANICAS			QUIMICAS		ORGANISMOS VIVOS	ANTROPOGENICOS	No hay daños
F.1-Humedad	F.4-Erosion Fi	M.1-Deformaciones	M.4-Roturas	M.7-Desniveles	Q.1-Efloreencias	O.1-Insectos Xilófagos	AN.1- Abandono o Desuso		Daños Leves
F.2-Filtraciones	F.5-Manchas	M.2-Desprendimientos	M.5-Grietas	M.8-Erosion Mec	Q.2-Oxidaciones	O.2-Mohos y Hongos	AN.2-Carencia de Mantenimiento		Daño Moderado
F.3-Suciedad	F.6-Vibracion	M.3-Desplomes	M.6-Fisuras	M.9-Colapso	Q.3-Erosion Qui	O.3-Plantas Superficiales	AN.3-Uso Inadeecuado		Daño Avanzado
						O.4-Animales	AN.4-Diseño No Conforme		Daño Severo.



Elemento
Fachadas


Material
Mamposteria

Registro Fotografico - Detallado		ASPECTO EXTERNO	
	Manchas ALTERACIONES TRAUMATICAS Grietas SI COMPORTAMIENTO HIGROTERMICO Espesores PROTECCIONES Pañetes SI INTERVENCIONES Protesis NO		
	Valoracion Visual		
	Afectacion Nivel de Grado de Recuperacion Lesion		

[illegible]

Observaciones y Anotaciones

EVALUACION INTEGRAL DEL RIESGO GENERADO EN EL ESPACIO A LA			
Estabilidad del Edificio	E	2.20	
Integridad de los habitantes	H	2.20	
Integridad de peatones	P	0.00	
Funcionalidad del Edificio	F	2.20	
Apariencia Interna	Ai	3.20	
Apariencia Externa	Ae	0.00	



INDICES DE VALORACION	
INDICE DE INTEGRIDAD DEL ESPACIO	INDICE DE RECUPERACION
	3.40 Necesario
2.45	INDICE DE DAÑO
	3.40 Moderado