


FICHA DE CLASIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LESIONES													
 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS	PROYECTO		ESTUDIO PATOLÓGICO Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN LA PLAZA MONUMENTAL DE TOROS- MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.										
	ORIENTACIÓN		ZONA NORTE(GRADERÍAS)										
	ELEMENTO AFECTADO		GRADERÍAS- PARTE EXTERNA DEL RUEDO										
	MATERIAL AFECTADO		CONCRETO										
	SISTEMA CONSTRUCTIVO												
UBICACIÓN DE LA LESIÓN													
													
VALORACIÓN VISUAL													
FECHA DE ELABORACIÓN		TIPO DE LESIÓN		DAÑO		SEVERIDAD			AFECTACIÓN				
LESIÓN	S/N	FISICA	QUIM	MECA	ESTRUC	NO ESTRUC.	ALTA	MEDIA	BAJA	SEG.	FUNC.	ASP.	
ALTERACIONES SUPERFICIALES		X				X			X			X	
CARBONATACIÓN													
CORROSIÓN													
DESPRENDIMIENTO													
EFLORESCENCIA													
EROSIÓN													
FISURA				X		X	X					X	
HUMEDAD													
ORGANISMOS VEGETAL Y ANIMAL													
OXIDACIÓN													
PICADURA													
SUCIEDAD													
													
OBSERVACIONES: Fisuración general en la zona de graderías para externa del ruedo.													
ORIGEN: Filtración en graderías, humedad, mal diseño.													