UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN	PROYECTO: ESTUDIO PATOLÓGICO Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN LA PLAZA MONUMENTAL DE TOROS- MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.	N° DE FICHA
		1
FECHA:	22/10/2019	
DATOS GENERALES DEL PACIENTE		DOCUMENTO SOPORTES
NOMBRE DE LA OBRA:	PLAZA MONUMENTAL DE TOROS AIPE- HUILA	
LOCALIZACIÓN (País, ciudad, etc.).	COLOMBIA- DEPARTAMENTO DEL HUILA- MUNICIPIO AIPE.	
DIRECCIÓN:	AVENIDA FUNDADORES	
BARRIO:	CHICALÁ ETAPA II	
PROPIETARIO:	ALCALDÍA MUNICIIPAL AIPE HUILA	
USO ACTUAL:	FERIAS Y FIESTAS DEL MUNICIPIO DE AIPE HUILA	
USO PREVISTO:	CORRDIDA DE TOROS Y EVENTOS.	
CON VOLADIZOS Y BALCONES	VOLADIZOS	
FECHA DE CONSTRUCCIÓN:	1989	
IMPORTANCIA (Edif. Historico, edif. Público, teatro, etc).	EDIFICACIÓN PÚBLICA	
NORMATIVA (Técnica, Urbana, etc.). Aplicada según la fecha de construcción.	DECRETO LEY 1400 DE 1984- CODIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES	
MATERIAL CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE (Visible ó supuesto) - (concreto, madera, acero, arcilla)-		
CUBIERTA:	N/A	
VIGAS, COLUMNAS Y LOSAS:	CONCRETO	
TUBERÍAS SANITARIAS SUBTERRANEAS	N/A	
FACHADA:	CONCRETO	
MUROS INTERNOS:	CONCRETO	
CIMENTACIÓN:	ZAPATAS	
TRANSFORMACIONES ANTERIORES (Visibles ó supuestas)		
TIPO DE TRANSFORMACIÓN:	PINTURA Y RESANES	
FECHA DE REALIZACIÓN:	2009	
LOCALIZACIÓN DE LA TRANSF.	ESTRUCTURA COMPLETA	
NORMATIVA (Técnica ó urbana de la modificación), si aplica.	N/A	
DATOS COMPLENTARIOS AL ESTUDIO PATOLÓGICO		
ALCANCES DEL ESTUDIO (con o sin ensayos destructivos, aplica que tipo de análisis de vulnerabilidad)	SE REQUIEREN ENSAYOS DESTRUCTIVOS, CON EL FIN DE ELABORAR PLANOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA Y DESPIECES DE LAS ARMADURAS ESTRUCTURALES.	
INFORMACIÓN A RECOPILAR:	TOPOGRAFÍA, ESTUDIO DE SUELOS, ELABORACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES.	
PERMISOS NECESARIOS:	N/A	