

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA	DOCUMENTAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	F-DC-01	Página 1 de 4
		Versión 1	12-07-2016
OFICIOS			

NIT 891801994-6

Motavita, 10 de Agosto de 2021

**SEÑORES
COMITÉ DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES
MUNICIPIO DE MOTAVITA**

ASUNTO: Visita y verificación del estado actual de la vivienda del señor Cesar Molina.

El día 08 de julio del año en curso, se realiza visita al predio del señor CESAR MOLINA para verificar las condiciones de su vivienda, evidenciando que actualmente cuenta con una habitación, área de cocina y un baño. En la parte exterior cuenta con un patio que actualmente no está techado pero si con muros en ladrillo, proyectando una ampliación de la vivienda.

Dentro de la visita realizada se observa.

- El único baño con el que cuenta la vivienda presenta errores constructivos puesto que las dimensiones son supremamente inferiores a las establecidas por norma para poder garantizar el adecuado movimiento entre los diferentes espacios del baño (ducha, lavamanos e inodoro).
- Además se evidencia humedad en distintas áreas de la vivienda ocasionadas por goteras.

Se anexa registro fotográfico.

CARLOS HERNAN FUERTE ECHEVERRÍA
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Luisa Fernanda Caicedo Acuña
Aprendiz Universitaria

Revisó: Carlos Hernán Fuerte Echeverría
Jefe Oficina Asesora de Planeación

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA		DOCUMENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FORMATO	
			F-DC-01	Página 2 de 4
	OFICIOS		Versión 1	12-07-2016

NIT 891801994-6



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA	DOCUMENTAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	F-DC-01	Página 3 de 4
		Versión 1	12-07-2016
OFICIOS			

NIT 891801994-6



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA	DOCUMENTAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	F-DC-01	Página 4 de 4
		Versión 1	12-07-2016
OFICIOS			

NIT 891801994-6

