





FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA															
PROYECTO			CASA DE LA PAZ				CIUDAD		FACATATIVA		FECHA		3-jun-18		
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL					
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA						
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO				
Humedad	X	M	Deformación			Eflorcencia			Vegetales						
Suciedad	X	L	Desprendimiento			Oxidación			Animales						
Erosión			Grieta			Corrosión									
			Fisura	X	M										
REGISTRO FOTOGRAFICO															
Foto 1			Foto 2			Foto 3									
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS										AREA ESPECIFICA					
Foto1: En el muro de la habitación 1 se presenta fisura de aproximadamente 1 mm. Se aprecia fisura desde el techo hasta la mitad de la pared Foto 2: Se presenta fisura en la pared posterior de la habitación 1 de aproximadamente 0.85 mm Foto 3: Se presenta fisura en el techo de aproximadamente 0.05 mm de la habitación1.															
SINTOMATOLOGÍA					POSIBLES CAUSAS					CONVENCIONES					
Fisura	Se observan fisuras de diferentes aberturas en los muros posteriores y en el techo				Estado de conservación de la vivienda que se encuentra vulnerable a filtraciones de agua debido al estado de la cubierta Falta de adherencia de los materiales utilizados en la construcción Variaciones de temperatura Antigüedad de la vivienda					GRADOS DE LA LESIÓN					
										LEVE (L) MODERADO (M) SEVERO (S)					
Suciedad	Se observa manchas en las paredes				Falta de mantenimiento de la vivienda Antigüedad de la vivienda					ELABORADO POR					
										Sebastian Fula					
										Carolina Luque					
										Claudia Tocaría					




FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA															
PROYECTO		CASA DE LA PAZ			CIUDAD		FACATATIVA		FECHA		3-jun-18				
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL					
FISICA		MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA							
TIPO	GRADO	TIPO	GRADO	TIPO	GRADO	TIPO	GRADO								
Humedad		Deformación		Eflorescencia		Vegetales									
Suciedad	X	Desprendimiento	X	Oxidación		Animales									
Erosión		Grieta		Corrosión											
		Fisura													
		Desprendimiento													
REGISTRO FOTOGRAFICO										PLANTA SEGUNDO PISO Escala ____ S.E.					
															
Foto 1		Foto 2		Foto 3											
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS										AREA ESPECIFICA					
Foto 1: Se observa desprendimiento y pérdida del revoque del muro junto a la puerta de acceso															
Foto 2: Se observa desprendimiento, pérdida del revoque y suciedad en la pared lateral															
Foto 3: Se observa desprendimiento, pérdida del revoque y suciedad en la pared lateral															
SINTOMATOLOGÍA				POSIBLES CAUSAS				CONVENCIONES							
Desprendimiento	Se observa desprendimiento del revoque en sitios puntuales de los muros			Falta de adherencia y pérdida de las propiedades de los materiales											
				Humedad por filtración de la vivienda											
				Estado de antigüedad de la vivienda											
Suciedad	Se observan manchas en las paredes			Falta de mantenimiento de la vivienda											
				Antigüedad de la vivienda											
										LEVE (L)		MODERADO (M)		SEVERO (S)	
ELABORADO POR															
										Sebastian Fula					
										Carolina Luque					
										Claudia Tocaría					


FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA													
PROYECTO		CASA DE LA PAZ			CIUDAD		FACATATIVA		FECHA		3-jun-18		
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL			
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA				
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO				GRADO
Humedad			Deformación	X	L	Eflorecencia			Vegetales				
Suciedad			Perdida seccion	X	L	Oxidación			Animales				
Erosión			Grieta			Corrosión							
			Fisura										
			Pandeo	X	L								
REGISTRO FOTOGRAFICO													
													
Foto 1						Foto 2							
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS													
Foto 1: Se observa deformación y pandeo (hundimiento) en las esquinas de las laminas del piso													
Foto 2: Se observa perdida de la sección y separación de juntas entre las piezas de madera													
SINTOMATOLOGÍA						POSIBLES CAUSAS							
Deformación		Se observa en las esquinas o puntas de la pieza deformaciones				Piezas o elementos sometidos a flexion Contracción de la pieza de madera por humedades Estado de antiuedad de la vivienda							
Juntas abiertas		Separacion longitudinal o pérdida de la sección entre las piezas de madera				Envejecimiento de la madera Defecto natural de la pieza de madera Falta de mantenimiento de la vivienda							
CONVENCIONES													
GRADOS DE LA LESIÓN													
LEVE (L)MODERADO (M)SEVERO (S)													
ELABORADO POR													
Sebastian Fula													
Carolina Luque													
Claudia Tocaría													


FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA													
PROYECTO		CASA DE LA PAZ				CIUDAD		FACATATIVA		FECHA			
										3-jun-18			
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL			
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA				
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO				GRADO
Humedad			Deformación			Eflorcencia			Vegetales			X	L
Suciedad			Pandeo			Oxidación			Animales				
Erosión			Grieta			Corrosión							
			Fisura										
			Desprendimiento	x	L								
REGISTRO FOTOGRAFICO													
  Foto 1 Foto 2													
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS													
Foto 1: Se observa en el entrepaño pudrición de la madera Foto 2: Se observa desprendimiento de la bisagra de puerta de acceso a la habitación													
SINTOMATOLOGÍA				POSIBLES CAUSAS									
Ataque de microorganismos vegetales		Se observa descomposición, desintegración y con perdida de sección de la pieza de madera		Ataque de hongos que generan pudrición									
				Humedad excesiva y falta de ventilación de la habitación									
				Falta de mantenimiento de la vivienda									
Desprendimiento de la pieza de madera		Se observa desprendimiento de la pieza que conforma la puerta		Antigüedad de la vivienda									
				Falta de mantenimiento de la vivienda									
AREA ESPECIFICA													
													
CONVENCIONES													
GRADOS DE LA LESIÓN													
LEVE (L)		MODERADO (M)		SEVERO (S)									
ELABORADO POR													
Sebastian Fula													
Carolina Luque													
Claudia Tocaría													

FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA													
PROYECTO		CASA DE LA PAZ				CIUDAD		FACATATIVA		FECHA			
										3-jun-18			
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL			
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA				
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO				GRADO
Humedad			Deformación			Eflorescencia			Vegetales				
Suciedad			Pandeo			Oxidación			Animales				
Erosión			Grieta			Corrosión							
			Fisura	X	M								
			Desprendimiento										
REGISTRO FOTOGRAFICO										PLANTA SEGUNDO PISO Escala _____ S.E.			
 													
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS										AREA ESPECIFICA			
Foto1: Se presenta fisura en el techo de aproximadamente 0.05 mm de la habitación 2. Foto 2: Se presenta fisura en la pared posterior de la habitación de aproximadamente 0.05 mm													
SINTOMATOLOGÍA				POSIBLES CAUSAS									
Fisuras				Falta de adherencia de los materiales Dilataciones por temperatura y estado humedo de la habitación Antigüedad de la vivienda Falta de mantenimiento									
CONVENCIONES													
GRADOS DE LA LESIÓN													
LEVE (L)MODERADO (M)SEVERO (S)													
ELABORADO POR													
Sebastian Fula													
Carolina Luque													
Claudia Tocaría													

FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA													
PROYECTO		CASA DE LA PAZ				CIUDAD		FACATATIVA		FECHA		3-jun-18	
TIPOS DE LESIONES													
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA				
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO		
Humedad			Deformación			Eflorescencia			Vegetales				
Suciedad			Pandeo			Oxidación			Animales				
Erosión			Grieta			Corrosión							
			Fisura										
			Desprendimiento	X	M								
REGISTRO FOTOGRAFICO													
   Foto 1 Foto 2 Foto 3													
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS													
Foto 1: Se observa desprendimiento del revoque del muro junto a la puerta de acceso Foto 2: Se observa desprendimiento del revoque en la pared lateral Foto 3: Se observa desprendimiento del revoque en la pared lateral													
SINTOMATOLOGÍA				POSIBLES CAUSAS									
Desprendimiento				Se presenta perdida del material cementante de los muros									
				Falta de adherencia y pérdida de las propiedades de los materiales									
				Ambiente húmedo que hace que se produzca perdida de las propiedades cementantes									
				Estado de antigüedad de la vivienda									
				Falta de mantenimiento de la vivienda									
PLANTA GENERAL													
													
PLANTA SEGUNDO PISO Escala ____ S.E.													
AREA ESPECIFICA													
													
CONVENCIONES													
GRADOS DE LA LESIÓN													
LEVE (L)MODERADO (M)SEVERO (S)													
ELABORADO POR													
Sebastian Fula													
Carolina Luque													
Claudia Tocaría													

FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA												
PROYECTO			CASA DE LA PAZ			CIUDAD			FACATATIVA		FECHA	
											3-jun-18	
TIPOS DE LESIONES												
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA			
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	
Humedad	X	L	Deformación			Eflorescencia			Vegetales			
Suciedad	X	L	Pandeo			Oxidación			Animales			
Erosión			Grieta			Corrosión						
			Fisura	X	M							
			Desprendimiento									
REGISTRO FOTOGRAFICO												
   Foto 1 Foto 2 Foto 3												
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS												
Foto1: Se presenta fisura en el vertice de los muros Foto 2: Se presentan fisuras en el muro en forma diagonal y vertical Foto 3: Se presenta fisuras y humedad en el techo												
SINTOMATOLOGÍA						POSIBLES CAUSAS						
Fisuras		Se observan fisuras de aproximadamente 1 mm de abertura				Estado de conservación de la vivienda que se encuentra vulnerable a filtraciones de agua debido al estado de la cubierta Asentamiento del piso que hace que generen esfuerzos Falta de adherencia de los materiales utilizados en la construcción Variaciones de temperatura						
Humedades y suciedades		Se observan manchas de color café claro				Filtraciones de la cubierta Falta de mantenimiento de la vivienda Antigüedad de la vivienda						
PLANTA GENERAL												
												
AREA ESPECIFICA												
												
CONVENCIONES												
GRADOS DE LA LESIÓN												
LEVE (L)MODERADO (M)SEVERO (S)												
ELABORADO POR												
Sebastian Fula												
Carolina Luque												
Claudia Tocaría												




FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA															
PROYECTO			CASA DE LA PAZ				CIUDAD		FACATATIVA		FECHA		3-jun-18		
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL					
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA						
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO				
Humedad			Deformación			Eflorecencia			Vegetales						
Suciedad			Erosion	X	L	Oxidación			Animales						
Erosión			Grieta			Corrosión									
			Fisura												
			Desprendimiento	X	L										
REGISTRO FOTOGRAFICO										PLANTA SEGUNDO PISO Escala _____ S.E.					
															
Foto 1															
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS										AREA ESPECIFICA					
Foto 1: Se observa desprendimiento del revoque del muro cercano a la ventana															
SINTOMATOLOGÍA										POSIBLES CAUSAS					
Desprendimiento	Se observa falta de revoque o pérdida del material cementante en la esquina del muro				Falta de adherencia y pérdida de las propiedades del material										
Erosión mecánica					Ambiente húmedo que hace que disminuyan las características de los materiales										
					Impacto o rozamiento de objetos contra el muro										
					Falta de mantenimiento										
					Antigüedad de la vivienda										
CONVENCIONES															
GRADOS DE LA LESIÓN															
LEVE (L)										MODERADO (M)		SEVERO (S)			
ELABORADO POR															
Sebastian Fula															
Carolina Luque															
Claudia Tocaría															

FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA														
PROYECTO		CASA DE LA PAZ				CIUDAD		FACATATIVA		FECHA		3-jun-18		
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL				
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA					
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO					GRADO
Humedad			Deformación	X	M	Eflorecencia			Vegetales					
Suciedad			Perdida seccion	X	M	Oxidación			Animales					
Erosión			Grieta			Corrosión								
			Fisura											
			Desprendimiento											
REGISTRO FOTOGRAFICO										AREA ESPECIFICA				
 														
Foto 1										Foto 2				
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS														
Foto 1: Se observa deformación, rajaduras y pérdidas de la sección														
Foto 2: Se observa perdida de la sección de la pieza de madera														
SINTOMATOLOGÍA				POSIBLES CAUSAS										
Deformación	Se observa deformaciones en las esquinas o puntas de la pieza que conforma el piso en madera			Piezas o elementos sometidos a flexion Contracción de la pieza de madera por humedades Estado de antiuedad de la vivienda										
Juntas abiertas	Separacion longitudinal o pérdida de la sección entre las piezas de madera			Envejecimiento de la madera Defecto natural de la pieza de madera Cambios térmicos que facilitan la disminución de la pieza de madera Falta de mantenimiento de la vivienda										
CONVENCIONES														
GRADOS DE LA LESIÓN														
LEVE (L)MODERADO (M)SEVERO (S)														
ELABORADO POR														
Sebastian Fula														
Carolina Luque														
Claudia Tocaría														


FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA															
PROYECTO		CASA DE LA PAZ				CIUDAD		FACATATIVA		FECHA		3-jun-18			
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL					
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA						
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO				
Humedad			Deformación			Eflorecencia			Vegetales	X	M				
Suciedad			Pandeo			Oxidación			Animales						
Erosión	X	L	Grieta			Corrosión									
			Fisura												
			Desprendimiento	X	L										
REGISTRO FOTOGRAFICO															
Foto 1										Foto 2					
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS															
Foto 1: Se observa desprendimiento puntual del muro frontal															
Foto 2: Se observa desprendimiento de la pintura de muro lateral															
SINTOMATOLOGÍA						POSIBLES CAUSAS									
Desprendimiento						Falta de adherencia y perdida de las propiedades del material									
Se observa desprendimiento del material de revoque del muro						Impacto o rozamiento puntual del muro									
Se observa perdida de la pintura del muro						Falta de mantenimieto									
						Antigüedad de la vievienda									
CONVENCIONES															
GRADOS DE LA LESIÓN															
LEVE (L)MODERADO (M)SEVERO (S)															
ELABORADO POR															
Sebastian Fula															
Carolina Luque															
Claudia Tocaría															

FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA														
PROYECTO		CASA DE LA PAZ				CIUDAD		FACATATIVA		FECHA		3-jun-18		
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL				
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA					
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO					GRADO
Humedad			Deformación			Eflorecencia			Vegetales					
Suciedad			Pandeo			Oxidación			Animales					
Erosión			Grieta			Corrosión								
			Fisura	X	L									
			Desprendimiento	X	L									
REGISTRO FOTOGRAFICO										PLANTA PRIMER PISO Escala _____ S.E.				
														
Foto 1					Foto 2									
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS										AREA ESPECIFICA				
Foto 1: Se observa desprendimiento puntual del muro frontal Foto 2: Se presenta fisura diagonal de aproximadamente 0.50 mm														
SINTOMATOLOGÍA				POSIBLES CAUSAS						CONVENCIONES				
Desprendimiento		Se observa desprendimiento del material de revoque del muro		Falta de adherencia y perdida de las propiedades del material Impacto o rozamiento puntual del muro										
Fisura		Abertura vertical de aproximadamente 0.50 mm		Falta de mantenimieto Antigüedad de la vievienda										
ELABORADO POR										SEBASTIAN FULA CAROLINA LUQUE CLAUDIA TOCARÍA				
GRADOS DE LA LESIÓN														
LEVE (L) MODERADO (M) SEVERO (S)														

FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA															
PROYECTO			CASA DE LA PAZ			CIUDAD		FACATATIVA		FECHA		3-jun-18			
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL					
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA						
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO						GRADO
Humedad	X	L	Deformación			Eflorescencia			Vegetales						
Suciedad	X	M	Pandeo			Oxidación			Animales						
Erosión			Grieta			Corrosión									
			Fisura	X	M										
			Desprendimiento												
REGISTRO FOTOGRAFICO										PLANTA PRIMER PISO Escala ____ S.E.					
															
Foto 1			Foto 2			Foto 3									
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS															
Foto 1: Se observa manchas de humedad, desprendimientos de pintura y desgaste del revoque															
Foto 2: Se observan fisuras en diagonal, manchas de humedad y desprendimiento de revoque															
Foto 3: Se observa desprendimiento de pintura y revoque															
SINTOMATOLOGÍA					POSIBLES CAUSAS										
Fisuras		Se observan fisuras en el muro lateral con abertura de 0.35 mm			Dilataciones térmicas										
					Ambiente húmedo										
Desprendimiento de pintura		Pérdida de la pintura y del revoque			Falta d adherencia de los materiales										
					Falta de mantenimiento										
					Antigüedad de la vivienda										
CONVENCIONES															
GRADOS DE LA LESIÓN															
LEVE (L)		MODERADO (M)		SEVERO (S)											
ELABORADO POR															
Sebastian Fula															
Carolina Luque															
Claudia Tocaría															


FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA											
PROYECTO		CASA DE LA PAZ				CIUDAD		FACATATIVA		FECHA	
										3-jun-18	
TIPOS DE LESIONES								PLANTA GENERAL			
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA		
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO
Humedad			Deformación			Eflorecencia			Vegetales		
Suciedad			Pandeo			Oxidación			Animales		
Erosión			Grieta	X	S	Corrosión					
			Fisura								
			Desprendimiento								
REGISTRO FOTOGRAFICO											
											
Foto 1				Foto 2							
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS								AREA ESPECIFICA			
Foto 1: Se observa rajaduras y manchas en la madera Foto 2: Se observan rajadura vertical (prof.1.0cm) y fisuraciones horizontales.											
SINTOMATOLOGÍA				POSIBLES CAUSAS							
Grieta a lo largo del elemento				Pérdida de lignina entre sus fibras							
Desquebrajamiento del elemento				Ambiente húmedo							
				cambios de temperaatura							
				Antigüedad de la vievienda							
CONVENCIONES											
GRADOS DE LA LESIÓN											
LEVE (L) MODERADO (M) SEVERO (S)											
ELABORADO POR											
Sebastian Fula											
Carolina Luque											
Claudia Tocaría											

FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA													
PROYECTO		CASA DE LA PAZ				CIUDAD		FACATATIVA		FECHA			
										3-jun-18			
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL			
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA				
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO				GRADO
Humedad			Deformación			Eflorecencia			Vegetales			X	M
Suciedad			Pandeo			Oxidación			Animales				
Erosión			Grieta			Corrosión	X						
			Fisura										
			Desprendimiento										
REGISTRO FOTOGRAFICO													
													
Foto 1						Foto 2							
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS													
Foto 1: Se observa avería o rotura de la canal de aguas lluvias													
Foto 2: Crecimiento de plantas sobre el tejado													
SINTOMATOLOGÍA						POSIBLES CAUSAS							
corrosión		Se observa rotura en canal en galvanizado lo que propicia filtracion de agua lluvia hacia el techo falso.				Agua lluvia							
Vegetación		Vegetacion cubre los canalones y esto hace que se obstruya el paso del agua.				Falta de mantenimiento Antigüedad de la vivienda							
CONVENCIONES													
GRADOS DE LA LESIÓN													
LEVE (L)		MODERADO (M)		SEVERO (S)									
ELABORADO POR													
Sebastian Fula													
Carolina Luque													
Claudia Tocaría													

FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA												
PROYECTO			CASA DE LA PAZ			CIUDAD			FACATATIVA		FECHA	
3-jun-18												
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL		
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA			
TIPO	GRADO		TIPO	GRADO		TIPO	GRADO		TIPO	GRADO		
Humedad	X	L	Deformación			Eflorescencia			Vegetales	X	S	
Suciedad	X	M	Pandeo			Oxidación			Animales			
Erosión			Grieta	X	S	Corrosión						
			Fisura									
			Desprendimiento	X	S							
REGISTRO FOTOGRAFICO												
												
Foto 1			Foto 2			Foto 3						
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS												
Foto 1: Presencia de polilla. Foto 2: Fractura del elemento y presenta pudrición Foto 3: Manchas, grietas, polilla.												
SINTOMATOLOGÍA				POSIBLES CAUSAS								
Xilófagos				Dilataciones térmicas								
Deslaminación de la pieza.Deterioro generalizado				Ambiente húmedo								
Perdida de sección de la pieza.Pudrición hongos				Falta d adherencia de los materiales								
				Falta de mantenimiento								
				Antigüedad de la vivienda								
CONVENCIONES												
GRADOS DE LA LESIÓN												
LEVE (L) MODERADO (M) SEVERO (S)												
ELABORADO POR												
Sebastian Fula												
Carolina Luque												
Claudia Tocaría												



FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA																
PROYECTO			CASA DE LA PAZ				CIUDAD		FACATATIVA		FECHA		3-jun-18			
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL						
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA							
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO					
Humedad	X	L	Deformación			Eflorecencia			Vegetales							
Suciedad	X	M	Pandeo			Oxidación			Animales							
Erosión			Grieta			Corrosión										
			Fisura													
REGISTRO FOTOGRAFICO																
Foto 1						Foto 2										
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS													AREA ESPECIFICA			
Foto 1: Amarre a cielo raso sueltos y oxidacion de alambres																
Foto2: Se observa desprendimiento cielo raso																
SINTOMATOLOGÍA						POSIBLES CAUSAS										
Se observan manchas blancas						Dilataciones termicas										
Pérdida de esterilla en cielo raso						Ambiente húmedo										
						Falta de mantenimiento										
						Antigüedad de la vivienda										
CONVENCIONES																
GRADOS DE LA LESIÓN																
LEVE (L)MODERADO (M)SEVERO (S)																
ELABORADO POR																
Sebastian Fula																
Carolina Luque																
Claudia Tocaría																


FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA												
PROYECTO			CASA DE LA PAZ			CIUDAD			FACATATIVA		FECHA	
											3-jun-18	
TIPOS DE LESIONES									PLANTA GENERAL			
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA			
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	
Humedad	X	L	Deformación			Eflorecencia			Vegetales	X	S	
Suciedad	X	M	Pandeo			Oxidación			Animales			
Erosión			Grieta			Corrosión						
			Fisura									
			Desprendimiento									
REGISTRO FOTOGRAFICO												
 												
Foto 1									Foto 2			
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS									AREA ESPECIFICA			
Foto 1: Ataque de polilla												
Foto 2: Pudrición a lo largo del elemento.												
SINTOMATOLOGÍA				POSIBLES CAUSAS								
Fisuras				Dilataciones térmicas								
Desprendimiento de pintura				Ambiente húmedo								
				Falta de mantenimiento								
				Antigüedad de la vivienda								
CONVENCIONES												
GRADOS DE LA LESIÓN												
LEVE (L)		MODERADO (M)		SEVERO (S)								
ELABORADO POR												
Sebastian Fula												
Carolina Luque												
Claudia Tocaría												




FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA														
PROYECTO		CASA DE LA PAZ				CIUDAD		FACATATIVA		FECHA		3-jun-18		
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL				
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA					
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO					GRADO
Humedad			Deformación			Eflorescencia			Vegetales					
Suciedad	X	S	Fatiga	X	S	Oxidación			Animales					
Erosión			Grieta	X	M	Corrosión								
			Fisura											
			Desprendimiento											
REGISTRO FOTOGRAFICO										PLANTA PRIMER PISO Escala _____ S.E.				
														
Foto 1					Foto 2									
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS										AREA ESPECIFICA				
Foto 1: Se observa rotura de las piezas de madera que conforman el piso. Se observa suciedad														
Foto 2: Se observa grieta en la pared lateral del deposito														
SINTOMATOLOGÍA				POSIBLES CAUSAS										
Rotura o fatiga		Se observa rotura de las laminas que hacen parte del piso				Fatiga y/o sobrecarga de la madera								
Grieta		Abertura vertical de aproximadamente 1.5 mm a lo argo del muro				Pudrición de la madera								
						Ambiente húmedo								
						Asentamiento del piso de madera								
						Tensión del material de revoque								
						Humedades								
						Falta de mantenimiento y antigüedad de la vivienda								
CONVENCIONES														
GRADOS DE LA LESIÓN														
		LEVE (L)		MODERADO (M)		SEVERO (S)								
ELABORADO POR														
Sebastian Fula														
Carolina Luque														
Claudia Tocaría														




FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA															
PROYECTO			CASA DE LA PAZ			CIUDAD		FACATATIVA		FECHA		3-jun-18			
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL					
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA						
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO				
Humedad	X	S	Deformación			Eflorecencia			Vegetales						
Suciedad			Pandeo			Oxidación			Animales						
Erosión			Grieta			Corrosión									
			Fisura	X	L										
			Desprendimiento			X			S						
REGISTRO FOTOGRAFICO															
Foto 1						Foto 2									
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS															
Foto 1: Se observa perdida de un sector del muro, desprendimiento de revoque y humedad por filtración															
Foto 2: Se observa perdida del revoque, leves fisuras y humedad por filtración															
SINTOMATOLOGÍA						POSIBLES CAUSAS									
Desprendimiento			Perdida de un sector de la pared del muro, desprendimiento del revoque			Pérdida de adherencia de los materiales									
Humedades			Manchas color café en las zonas donde presenta filtraciones			Fatiga de los materiales									
						Filtraciones por la cubierta									
						Falta de mantenimiento									
						Antigüedad de la vivienda									
CONVENCIONES															
GRADOS DE LA LESIÓN															
LEVE (L)			MODERADO (M)			SEVERO (S)									
ELABORADO POR															
Sebastian Fula															
Carolina Luque															
Claudia Tocaría															


FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA													
PROYECTO		CASA DE LA PAZ				CIUDAD		FACATATIVA		FECHA			
										3-jun-18			
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL			
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA				
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO				GRADO
Humedad			Deformación			Eflorescencia			Vegetales				
Suciedad	X	L	Pandeo			Oxidación			Animales				
Erosión			Grieta			Corrosión							
			Fisura	X	L								
			Desprendimiento										
REGISTRO FOTOGRAFICO													
													
Foto 1						Foto 2							
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS													
Foto 1: Se observa suciedad en el acceso y en los muros													
Foto 2: Se observan fisuras en el muro lateral													
SINTOMATOLOGÍA						POSIBLES CAUSAS							
Fisuras		Se observan aberturas verticales menores en el muro lateral				Tensiones de los materiales							
Suciedad		Se observa manchas en las paredes y mugre en el piso				Humedad tipo condensación							
						Falta de mantenimiento							
						Antigüedad de la vivienda							
CONVENCIONES													
GRADOS DE LA LESIÓN													
LEVE (L)		MODERADO (M)		SEVERO (S)									
ELABORADO POR													
Sebastian Fula													
Carolina Luque													
Claudia Tocaría													




FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA													
PROYECTO		CASA DE LA PAZ				CIUDAD		FACATATIVA		FECHA			
										3-jun-18			
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL  PLANTA PRIMER PISO Escala _____ S.E.			
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA				
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO				GRADO
Humedad	X	L	Deformación			Eflorcencia			Vegetales				
Suciedad			Pandeo			Oxidación			Animales				
Erosión			Grieta			Corrosión							
			Fisura	X	M								
			Desprendimiento										
REGISTRO FOTOGRAFICO													
 Foto 1													
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS													
Foto1: Se observan fisuras verticales de aproximadamente 1 mm. Se observa presencia de humedad													
SINTOMATOLOGÍA						POSIBLES CAUSAS							
Fisura		Se observan fisuras verticales provenientes del cielo raso				Tensiones y deformaciones de los materiales de la cubierta Exceso de carga de la cubierta Filtraciones de agua provocando perdida de la capacidad portante Falta de mantenimiento							
Humedad		Se observa manchas color café claro producto de filtraciones por las fisuras y los desprendimientos				Antigüedad de la vivienda							
CONVENCIONES													
GRADOS DE LA LESIÓN													
LEVE (L)		MODERADO (M)		SEVERO (S)									
ELABORADO POR													
Sebastian Fula													
Carolina Luque													
Claudia Tocaría													



FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA																	
PROYECTO			CASA DE LA PAZ			CIUDAD		FACATATIVA		FECHA							
										3-jun-18							
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL							
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA								
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO				GRADO				
Humedad	X	M	Deformación			Eflorescencia			Vegetales								
Suciedad			Pandeo			Oxidación			Animales								
Erosión			Grieta			Corrosión											
			Fisura														
			Desprendimiento	X	S												
REGISTRO FOTOGRAFICO																	
																	
Foto 1					Foto 2												
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS										AREA ESPECIFICA							
Foto 1: Se observa desprendimiento del material de revoque																	
Foto 2: Se observa colapso de una sección de la cubierta																	
SINTOMATOLOGÍA					POSIBLES CAUSAS					CONVENCIONES							
Desprendimiento del revoque					Filtraciones producto del colapso de una sección de la cubierta					<table><tr><th colspan="3">GRADOS DE LA LESIÓN</th></tr><tr><th>LEVE (L)</th><th>MODERADO (M)</th><th>SEVERO (S)</th></tr></table>		GRADOS DE LA LESIÓN			LEVE (L)	MODERADO (M)	SEVERO (S)
GRADOS DE LA LESIÓN																	
LEVE (L)	MODERADO (M)	SEVERO (S)															
Desprendimiento y colapso de la cubierta					Pérdida de las propiedades de los materiales												
					Ambiente húmedo												
					Falta de mantenimiento												
					Antigüedad de la vivienda												
										ELABORADO POR							
										Sebastian Fula							
										Carolina Luque							
										Claudia Tocaría							

FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA																			
PROYECTO			CASA DE LA PAZ			CIUDAD			FACATATIVA		FECHA		3-jun-18						
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL									
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA										
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO								
Humedad	X	M	Deformación			Eflorecencia			Vegetales										
Suciedad			Pandeo			Oxidación			Animales										
Erosión			Grieta			Corrosión													
			Fisura																
			Desprendimiento	X	S														
REGISTRO FOTOGRAFICO																			
 																			
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS										AREA ESPECIFICA									
Foto 1: Se observa desprendimiento del revoque del cielo raso																			
Foto 2: Se observa manchas color café y desprendimiento del revoque																			
SINTOMATOLOGÍA					POSIBLES CAUSAS					CONVENCIONES									
Desprendimiento	Pérdida del revoque del cielo raso de la cubierta				Filtraciones de agua producto de la pérdida de sección de la cubierta					<table><tr><th colspan="3">GRADOS DE LA LESIÓN</th></tr><tr><th>LEVE (L)</th><th>MODERADO (M)</th><th>SEVERO (S)</th></tr></table>				GRADOS DE LA LESIÓN			LEVE (L)	MODERADO (M)	SEVERO (S)
GRADOS DE LA LESIÓN																			
LEVE (L)	MODERADO (M)	SEVERO (S)																	
Humedades	Desprendimiento del material				Pérdida de ls propiedades de los materiales de la cubierta														
	Se observan manchas color café alrededor de los desprendimientos				Falta de mantenimiento														
					Antigüedad de la vivienda														
ELABORADO POR										Sebastian Fula									
										Carolina Luque									
										Claudia Tocaría									

FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA											
PROYECTO		CASA DE LA PAZ				CIUDAD		FACATATIVA		FECHA	
3-jun-18											
TIPOS DE LESIONES								ALZADO GENERAL			
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA		
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO
Humedad			Deformación	X	L	Eflorecencia			Vegetales		
Suciedad	X	L	Pandeo			Oxidación			Animales		
Rotura	X	L	Grieta			Corrosión					
			Fisura								
			Desprendimiento								
REGISTRO FOTOGRAFICO											
											
Foto 1			Foto 2			Foto 3			FACHADA PRINCIPAL Escala ____ S.E		
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS								AREA ESPECIFICA			
Foto 1: Se observa el balcon en madera con los ventanales rotos y suciedad en las paredes Foto 2: Se observa la ventana de la alcoba con vidrios rotos Foto 3: Se observa la parte inferior del balcon con las juntas separadas											
SINTOMATOLOGÍA				POSIBLES CAUSAS							
Separación de juntas				Perdida de sección de la madera							
Suciedad				Envejecimiento acelerado por el tipo de madera							
				Exposición permanente al agua y sol							
				Falta de mantenimiento							
				Antigüedad de la vivienda							
CONVENCIONES											
GRADOS DE LA LESIÓN											
LEVE (L) MODERADO (M) SEVERO (S)											
ELABORADO POR											
Sebastian Fula											
Carolina Luque											
Claudia Tocaría											


FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA																	
PROYECTO			CASA DE LA PAZ				CIUDAD		FACATATIVA		FECHA		3-jun-18				
TIPOS DE LESIONES										ALZADO GENERAL							
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA								
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO						
Humedad			Deformación			Eflorecencia			Vegetales								
Suciedad			Pandeo			Oxidación			Animales								
Rotura	X	L	Grieta			Corrosión											
			Fisura	X	L												
			Desprendimiento														
REGISTRO FOTOGRAFICO																	
																	
Foto 1										Foto 2				Foto 3			
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS										AREA ESPECIFICA							
Foto 1: Se observa fisura en el vertice de la derecha de la ventana																	
Foto 2: Se observa fisura en el vertice de la izquierda de la ventana																	
Foto 3: Se observa vidrio roto en la ventana																	
SINTOMATOLOGÍA					POSIBLES CAUSAS												
Fisuras		Se observan fisuras verticales en los vertices inferiores de la ventana			Anteriormente la vivienda tenia una entrada de acceso por este espacio, se realizó una modificación para colocar la ventana												
Vidrios rotos		Se observa vidrios rotos por vandalismo o abandono del predio			No se realizó la reparación adecuada												
					Falta de mantenimiento												
					Antigüedad de la vivienda												
CONVENCIONES																	
GRADOS DE LA LESIÓN																	
LEVE (L)MODERADO (M)SEVERO (S)																	
ELABORADO POR																	
Sebastian Fula																	
Carolina Luque																	
Claudia Tocaría																	



FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA											
PROYECTO		CASA DE LA PAZ				CIUDAD		FACATATIVA		FECHA	
										3-jun-18	
TIPOS DE LESIONES										ALZADO GENERAL	
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA		
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO
Humedad			Deformación			Eflorecencia			Vegetales	X	M
Suciedad			Pandeo			Oxidación			Animales		
Desgaste	X	M	Grieta			Corrosión					
			Fisura								
			Desprendimiento								
REGISTRO FOTOGRAFICO											
											
Foto 1			Foto 2			Foto 3			FACHADA PRINCIPAL Escala ____ S.E		
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS										AREA ESPECIFICA	
Foto 1: Se observa la puerta de entrada a la vivienda con signos de envejecimiento Foto 2: Se observa la puerta de la entrada con pérdida de sección de las láminas de madera Foto 3: La puerta de la entrada principal presenta pudrición de la madera											
SINTOMATOLOGÍA			POSIBLES CAUSAS								
Desgaste de la madera	Se observa perdida de la sección de las laminas que conforman la puerta		Exposición permanente a los factores climaticos Envejecimiento acelerado Falta de mantenimiento Antigüedad de la vivienda								
CONVENCIONES											
			GRADOS DE LA LESIÓN								
			LEVE (L)			MODERADO (M)			SEVERO (S)		
ELABORADO POR											
Sebastian Fula											
Carolina Luque											
Claudia Tocaría											


FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA																			
PROYECTO		CASA DE LA PAZ				CIUDAD		FACATATIVA		FECHA									
										3-jun-18									
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL									
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA										
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO				GRADO						
Humedad			Deformación			Eflorcencia			Vegetales										
Suciedad	X	L	Pandeo			Oxidación			Animales										
Erosión			Grieta	X	S	Corrosión													
			Fisura	X	M														
			Desprendimiento																
REGISTRO FOTOGRAFICO																			
    Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4																			
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS																			
Foto1: Se presentan fisuras en diagonal de abertura de 1 mm Foto 2: Se presenta fisura en en sentido vertical de abertura de 0.90 mm Foto 3: Se presenta fisura horizontal de abertura de 1 mm Foto 4: Se presenta grieta vertical muy cercano al marco de la puerta																			
SINTOMATOLOGÍA				POSIBLES CAUSAS															
Fisura y grietas				Se observan aberturas tipo fisuras y grietas en los muros del pasillo del segundo piso								Asentamiento del piso de madera sobre la cual se encuentran contruidos los muros.							
												Tensiones y deformaciones de los materiales con los cuales fueron contruidos							
												Variaciones de temperatura que afectan los materiales con los cuales fueron contruidos							
												Falta de mantenimiento de la vivienda							
				Antigüedad de la vivienda															
AREA ESPECIFICA																			
																			
CONVENCIONES																			
GRADOS DE LA LESIÓN																			
LEVE (L)MODERADO (M)SEVERO (S)																			
ELABORADO POR																			
Sebastian Fula																			
Carolina Luque																			
Claudia Tocaría																			


FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA													
PROYECTO		CASA DE LA PAZ			CIUDAD		FACATATIVA		FECHA		3-jun-18		
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL			
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA				
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO				GRADO
Humedad			Deformación			Eflorescencia			Vegetales				
Suciedad			Pandeo			Oxidación			Animales				
Erosión			Grieta			Corrosión							
			Fisura										
			Desprendimiento	X	M								
REGISTRO FOTOGRAFICO													
													
Foto 1						Foto 2							
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS													
Foto 1: Se observa desprendimiento del material del cielo raso													
Foto 2: Se observa grieta con desprendimiento del material en la parte inferior del muro													
SINTOMATOLOGÍA						POSIBLES CAUSAS							
Desprendimiento	Se presenta desprendimiento del material utilizado como cielo raso					Pérdida de adherencia de los materiales utilizados							
						Humedad presente en la casa generando perdida de las propiedades de loa materiales							
						Cambios de temperatura generando contracciones y tensiones							
						Falta de mantenimiento de la vivienda							
						Antigüedad de la vivienda							
CONVENCIONES													
GRADOS DE LA LESIÓN													
LEVE (L)		MODERADO (M)		SEVERO (S)									
ELABORADO POR													
Sebastian Fula													
Carolina Luque													
Claudia Tocaría													


FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA											
PROYECTO		CASA DE LA PAZ			CIUDAD		FACATATIVA		FECHA		3-jun-18
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL	
FISICA		MECANICA			QUIMICA		BIOLOGICA				
TIPO	GRADO	TIPO	GRADO	TIPO	GRADO	TIPO	GRADO				
Humedad		Deformación	X S	Eflorescencia		Vegetales					
Suciedad		Aplastamiento	X S	Oxidación		Animales	X L				
Erosión		Perdida sección	X M	Corrosión							
		Rajaduras	X M								
		Desprendimiento									
REGISTRO FOTOGRAFICO										PLANTA SEGUNDO PISO Escala ____ S.E.	
											
Foto 1		Foto 2		Foto 3							
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS										AREA ESPECIFICA	
Foto 1: Se observa aplastamiento de la columna que sostiene la cubierta											
Foto 2: Se observa perdida de la pieza de madera que conforma el piso, ataque de xilofagos, excrementos de aves											
Foto 3: Se observa perdida de la sección de la pieza de madera											
SINTOMATOLOGÍA				POSIBLES CAUSAS							
Aplastamiento	Se presenta aplastamiento en la pieza de madera producida por la columna que sostiene la cubierta			Sobre esfuerzos producidos por el peso de la cubierta							
Deformaciones	Producto del aplastamiento de la columna			Tensiones de los materiales de la cubierta							
Perdida de la seccion de madera	Se presenta perdida de sección de la cara expuesta a la circulacion peatonal			Humedad y cambios de temperatura							
Ataque de xilofagos	Se presentan huecos continuos en la madera			Falta de mantenimiento							
				Antigüedad de la vivienda							
CONVENCIONES											
GRADOS DE LA LESIÓN											
LEVE (L)		MODERADO (M)		SEVERO (S)							
ELABORADO POR											
Sebastian Fula											
Carolina Luque											
Claudia Tocaría											

FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA													
PROYECTO		CASA DE LA PAZ				CIUDAD		FACATATIVA		FECHA			
										3-jun-18			
TIPOS DE LESIONES										PLANTA GENERAL			
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA				
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO				GRADO
Humedad			Deformación			Eflorcencia			Vegetales			X	M
Suciedad			Aplastamiento			Oxidación			Animales			X	M
Erosión			Grieta			Corrosión							
			Fisura										
			Desprendimiento										
REGISTRO FOTOGRAFICO													
 Foto 1													
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS													
Foto 1: Presencia de xilofagos y excrementos de aves en la madera Foto 2: Perdida de la sección por pudrición de la madera													
SINTOMATOLOGÍA						POSIBLES CAUSAS							
Ataque de xilofagos		Se observan pequeños agujeros y perdida de la seccion de la madera				Presencia de insectos tipo xilofagos							
Pudrición de la madera		Se observa descomposición y desintegración de la madera				Presencia de hongos de pudrición							
						Ambiente humedo							
						Falta de mantenimiento							
						Antigüedad de la vivienda							
AREA ESPECIFICA													
													
CONVENCIONES													
GRADOS DE LA LESIÓN													
		LEVE (L)		MODERADO (M)		SEVERO (S)							
ELABORADO POR													
Sebastian Fula													
Carolina Luque													
Claudia Tocaría													

FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA											
PROYECTO		CASA DE LA PAZ				CIUDAD		FACATATIVA		FECHA	
										3-jun-18	
TIPOS DE LESIONES											
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA		
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO
Humedad	X	M	Deformación			Eflorescencia			Vegetales		
Suciedad			Pandeo			Oxidación			Animales		
Erosión			Grieta			Corrosión					
			Fisura	X	M						
			Desprendimiento								
REGISTRO FOTOGRAFICO											
											
Foto 1						Foto 2					
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS											
Foto1: En el muro del vestier se presenta fisura de aproximadamente 2 mm. Se aprecia fisura desde el techo hasta la mitad de la pared											
Foto 2: Se presenta fisura en el techo del vestier. Se observa humedad alrededor de la fisura											
SINTOMATOLOGÍA						POSIBLES CAUSAS					
Fisura		Se observan fisuras en el muro de la pared posterior del vestier y en el techo de aproximadamente 2 mm				Filtraciones de la cubierta Falta de adherencia de los materiales utilizados en la construcción Variaciones de temperatura Falta de mantenimiento y antigüedad de la vivienda					
Humedad		Se observa humedad en la zona donde se encuentra la fisura				Filtraciones de la cubierta Falta de adherencia de los materiales utilizados en la construcción Variaciones de temperatura Falta de mantenimiento y antigüedad de la vivienda					
PLANTA GENERAL											
											
AREA ESPECIFICA											
											
CONVENCIONES											
GRADOS DE LA LESIÓN											
LEVE (L)		MODERADO (M)		SEVERO (S)							
ELABORADO POR											
Sebastian Fula											
Carolina Luque											
Claudia Tocaría											

FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA																	
PROYECTO			CASA DE LA PAZ			CIUDAD		FACATATIVA		FECHA							
										3-jun-18							
TIPOS DE LESIONES									PLANTA GENERAL								
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA								
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO						
Humedad	X	M	Deformación			Eflorescencia			Vegetales								
Suciedad			Pandeo			Oxidación			Animales								
Erosión			Grieta			Corrosión											
			Fisura														
			Desprendimiento	X	M												
REGISTRO FOTOGRAFICO																	
 Foto 1																	
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS																	
Foto 1: Se observa desprendimiento del material cementante del cielo raso, dejando al descubierto la guadua																	
AREA ESPECIFICA																	
 PLANTA SEGUNDO PISO Escala ____ S.E.																	
SINTOMATOLOGÍA																	
<table border="1"> <tr> <th>SINTOMATOLOGÍA</th> <th>POSIBLES CAUSAS</th> </tr> <tr> <td>Desprendimiento</td> <td> Pérdida de adherencia de los materiales utilizados Humedad presente en la casa generando pérdida de las propiedades de los materiales Cambios de temperatura generando contracciones y tensiones </td> </tr> <tr> <td>Humedad</td> <td> Filtración de agua proveniente de la cubierta </td> </tr> </table>												SINTOMATOLOGÍA	POSIBLES CAUSAS	Desprendimiento	Pérdida de adherencia de los materiales utilizados Humedad presente en la casa generando pérdida de las propiedades de los materiales Cambios de temperatura generando contracciones y tensiones	Humedad	Filtración de agua proveniente de la cubierta
SINTOMATOLOGÍA	POSIBLES CAUSAS																
Desprendimiento	Pérdida de adherencia de los materiales utilizados Humedad presente en la casa generando pérdida de las propiedades de los materiales Cambios de temperatura generando contracciones y tensiones																
Humedad	Filtración de agua proveniente de la cubierta																
CONVENCIONES																	
GRADOS DE LA LESIÓN																	
<table border="1"> <tr> <td>LEVE (L)</td> <td>MODERADO (M)</td> <td>SEVERO (S)</td> </tr> </table>												LEVE (L)	MODERADO (M)	SEVERO (S)			
LEVE (L)	MODERADO (M)	SEVERO (S)															
ELABORADO POR																	
Sebastian Fula																	
Carolina Luque																	
Claudia Tocaría																	

FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA											
PROYECTO		CASA DE LA PAZ			CIUDAD		FACATATIVA		FECHA		3-jun-18
TIPOS DE LESIONES									PLANTA GENERAL		
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA		
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO
Humedad			Deformación			Eflorecencia			Vegetales		
Suciedad			Pandeo			Oxidación			Animales		
Erosión			Grieta			Corrosión					
			Fisura								
			Desprendimiento	X	M						
REGISTRO FOTOGRAFICO											
   Foto 1 Foto 2 Foto 3											
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS						AREA ESPECIFICA					
Foto 1: Se observa desprendimiento del revoque del muro junto a los escalones Foto 2: Se observa desprendimiento del revoque junto al vano de la puerta Foto 3: Se observa desprendimiento del revoque en la pared											
SINTOMATOLOGÍA				POSIBLES CAUSAS							
Desprendimiento				Se presenta falta de revoque en sitios puntuales de los muros							
				Falta de adherencia y pérdida de las propiedades de los materiales							
				Humedad por filtración de la vivienda							
				Estado de antigüedad de la vivienda							
CONVENCIONES											
GRADOS DE LA LESIÓN											
LEVE (L)				MODERADO (M)				SEVERO (S)			
ELABORADO POR											
Sebastian Fula											
Carolina Luque											
Claudia Tocaría											

FICHA DESCRIPTIVA DE PATOLOGÍA												
PROYECTO		CASA DE LA PAZ			CIUDAD		FACATATIVA		FECHA		3-jun-18	
TIPOS DE LESIONES											PLANTA GENERAL 	
FISICA			MECANICA			QUIMICA			BIOLOGICA			
TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO		GRADO	TIPO			GRADO
Humedad			Deformación			Eflorecencia			Vegetales			
Suciedad			Pandeo			Oxidación			Animales			
Erosión			Grieta			Corrosión						
			Fisura	X	L							
			Desprendimiento									
REGISTRO FOTOGRAFICO												
 Foto 1  Foto 2  Foto 3												
DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS												
Foto 1: Se observa fisura o rajaduras en la pieza de madera que conforma el piso Foto 2: Se observa separación de juntas entre las piezas de madera Foto 3: Se observa hundimiento piso de madera												
SINTOMATOLOGÍA				POSIBLES CAUSAS								
Fisuras		Fisuras longitudinales en las plaquetas o piezas				Piezas o elementos sometidos a flexion						
Juntas abiertas		Separacion longitudinal entre las piezas de madera				Contracción de la pieza de madera						
CONVENCIONES												
GRADOS DE LA LESIÓN												
LEVE (L)		MODERADO (M)		SEVERO (S)								
ELABORADO POR												
Sebastian Fula												
Carolina Luque												
Claudia Tocaría												