

Elemento
PISOS

Material
Concreto

Características			
ASPECTO EXTERNO			
Pérdida de Material			
ALTERACIONES TRAUMÁTICAS			
COMPORTAMIENTO HIGROTÉRMICO			
Espesores			
SISTEMA IMPERMEABILIZACIÓN			
Pañetes			

Protesis			

[illegible]

Lim. Afectación leve	<table><tr><th colspan="2">INDICES DE VALORACION</th></tr><tr><td rowspan="2">INDICE DE INTEGRIDAD DEL ESPACIO</td><td>INDICE DE RECUPERACION</td></tr><tr><td>2.00 Conservado</td></tr><tr><td rowspan="2">1.69</td><td>INDICE DE DAÑO</td></tr><tr><td>2.00 Conservado</td></tr></table>	INDICES DE VALORACION		INDICE DE INTEGRIDAD DEL ESPACIO	INDICE DE RECUPERACION	2.00 Conservado	1.69	INDICE DE DAÑO	2.00 Conservado
INDICES DE VALORACION									
INDICE DE INTEGRIDAD DEL ESPACIO		INDICE DE RECUPERACION							
		2.00 Conservado							
1.69		INDICE DE DAÑO							
		2.00 Conservado							
Lim. Afectación Moderado									
Lim. Afectación Severo									