


ESTACIONES DE TRABAJO



Convenciones



Estaciones



Curvas de nivel



Ríos y Quebradas



RÍO_JORDAN




Microcuenca_pírgua



Sub-cuenca Río Jordán

VILLA LUISA



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
TUNJA BOYACÁ
2015

EVALUACIÓN DEL FENÓMENO DE EROSIÓN;
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO
REDUCIDO PARA SUELOS ARCILLOSOS DE LA
FORMACIÓN TILATA EN LA CIUDAD DE
TUNJA- SECTOR PIRGUA.

TRABAJO PARA OPTAR POR EL
TÍTULO DE INGENIERO CIVIL

Presentado por:
EMILCEN LEMUS PINEDA
Tutor del proyecto:
Ing. Esp. José Rodrigo Mendes

Contiene:
Estaciones de Trabajo

Fecha: 28 / 02 / 2015

Plano: 5/7