

F1-F2-F3

LECTURAS FERROSCAN

EXPLORACION DE COLUMNAS

HOJA 1 DE 5

RESPONSABLE: Mauricio Zamora Gonzalez

CARGO:

FECHA:

D	M	A
23	11	19

GRUPO N°:

DEPARTAMENTO:




Valle del Cauca

CIUDAD O MUNICIPIO:

Caicedonia

NOMBRE DE LA
ESTACION :NOMBRE DE LA
ESTRUCTURA :

Hospital Santander

ALTURA [m]	ALZADO	DISTRIBUCION DE FLEJES <i>separación/DETECTOR DE HIERRO</i>	REFUERZO VERTICAL <i>DETECTOR DE HIERRO</i>	SECCION TRANSVERSAL	LOCALIZACION
		Flejes N° 3 cada 0,15m	8 BARRAS ACERO N°4	 0,35m	F1: Edificio A Segundo piso EJE: 2'-F
	PISO: 2				
		Flejes N° 3 cada 0,12m	10 BARRAS ACERO N°5	 0,35m	F2: Edificio B Segundo piso EJE: 2'-D'
	PISO: 2				
		Flejes N°3 cada 0,15m	14 BARRAS ACERO N°5	 0,3m	F3: Edificio A Segundo piso EJE: 8'-G
	PISO: 2				

OBSERVACIONES: Localizaciones determinadas mediante la nomenclatura de los planos arquitectonicos actuales entregados.

F4-F6-F7

LECTURAS FERROSCAN

EXPLORACION DE COLUMNAS

HOJA 2 DE 5

RESPONSABLE: Mauricio Zamora Gonzalez

CARGO:

FECHA:

D	M	A
23	11	19

GRUPO N°:

DEPARTAMENTO:

Valle del Cauca

CIUDAD O MUNICIPIO:

Caicedonia

NOMBRE DE LA
ESTACION :NOMBRE DE LA
ESTRUCTURA :

Hospital Santander

ALTURA [m]	ALZADO	DISTRIBUCION DE FLEJES <i>separación/DETECTOR DE HIERRO</i>	REFUERZO VERTICAL <i>DETECTOR DE HIERRO</i>	SECCION TRANSVERSAL	LOCALIZACION
	PISO: 2	Flejes N° 3 cada 0,15m	10 BARRAS ACERO N°4		F4: Edificio C Segundo piso EJE: 11-H
	PISO:1	Flejes N°3 cada 0,12m	10 BARRAS ACERO N°4		F6: Edificio A Primer piso EJE: 5-C'
	PISO: 1	Flejes N°3 cada 0,15m	8 BARRAS ACERO N°4		F7: Edificio C Primer piso EJE:4-D

OBSERVACIONES: Localizaciones determinadas mediante la nomenclatura de los planos arquitectonicos actuales entregados.

F5


LECTURAS FERROSCAN

EXPLORACION DE VIGAS

HOJA 3 DE 5

RESPONSABLE:	MAURICIO ZAMORA GONZALEZ	CARGO:		FECHA:	D	M	A
					23	11	19
GRUPO N°:		DEPARTAMENTO:	VALLE DEL CAUCA	CIUDAD O MUNICIPIO:	CAICEDONIA		

NOMBRE DE LA ESTACION : NOMBRE DE LA ESTRUCTURA : HOSPITAL SANTANDER IDENTIFICACION O LOCALIZACION : Edificio A acceso segundo piso



DISTRIBUCION DE FLEJES <i>separación/DETECTOR DE HIERROS</i>	FLEJES N° 3 CADA 0,2m												
DISTRIBUCION DE REFUERZO LONGITUDINAL <i>DETECTOR DE HIERROS</i>	8 barras de acero N° 5												
LECTURA DE ESCLEROMETRO													
PROMEDIO													

OBSERVACIONES: VIGA ubicada en las escaleras ubicadas en la parte posterior de la farmacia. Eje 1' entre E y F

F8-F10

LECTURAS FERROSCAN

EXPLORACION DE COLUMNAS

HOJA 4 DE 5

RESPONSABLE: Mauricio Zamora Gonzalez

CARGO:

FECHA:

D	M	A
23	11	19

GRUPO N°:

DEPARTAMENTO:



Valle del Cauca

CIUDAD O MUNICIPIO:

Caicedonia

NOMBRE DE LA
ESTACION :NOMBRE DE LA
ESTRUCTURA :

Hospital Santander

ALTURA [m]	ALZADO	DISTRIBUCION DE FLEJES <i>separación/DETECTOR DE HIERRO</i>	REFUERZO VERTICAL <i>DETECTOR DE HIERRO</i>	SECCION TRANSVERSAL	LOCALIZACION
		Flejes N° 3 cada 0,15m	4 BARRAS ACERO N°4		F8: Edificio D Primer piso EJE: 2-G
	PISO: 1				
		Flejes N° 3 cada 0,15m	8 BARRAS ACERO N°5		F10: Edificio B Primer piso EJE: 3-C
	PISO:1				
	PISO:				

OBSERVACIONES: Localizaciones determinadas mediante la nomenclatura de los planos arquitectonicos actuales entregados.

F9

LECTURAS FERROSCAN


EXPLORACION DE VIGAS

HOJA 5 DE 5

RESPONSABLE:	MAURICIO ZAMORA GONZALEZ	CARGO:		FECHA:	D	M	A
					23	11	19

GRUPO N°:		DEPARTAMENTO:	VALLE DEL CAUCA	CIUDAD O MUNICIPIO:	CAICEDONIA
-----------	--	---------------	-----------------	---------------------	------------

NOMBRE DE LA ESTACION : NOMBRE DE LA ESTRUCTURA : HOSPITAL SANTANDER IDENTIFICACION O LOCALIZACION : Edificio B Urgencias



DISTRIBUCION DE FLEJES <i>separación/DETECTOR DE HIERROS</i>	FLEJES N° 3 CADA 0,2m
DISTRIBUCION DE REFUERZO LONGITUDINAL <i>DETECTOR DE HIERROS</i>	8 barras de acero N° 5
LECTURA DE ESCLEROMETRO	
PROMEDIO	

OBSERVACIONES: VIGA ubicada en la estacion de enfermeria de urgencias. Eje B entre 2 y 3