

ITEM	SEDE	TIPO	NOMBRE EQUIPO	Status 2025	REFERENCIA	SERIAL	LOTE	MARCA	UBICACIÓN	FECHA FABRICACIÓN	ULTIMA FECHA INSPECCIÓN ANUAL	INSPECTOR	CONCEPTO INSPECTOR DE EPCC (F: Favorable, NF: No favorable, M: Mantenimiento)			OBSERVACIONES
													F	NF	M	
1	Madrid, Cundinamarca	Equipo de protección contra caídas	Arnés	Revisado	6033158	NSI/ASSP-Z359.11	3158	EPI	Mantenimiento	jun-22	jun-24	Jerson Correa	X			
2	Madrid, Cundinamarca	Equipo de protección contra caídas	Eslinga de restricción en y doble Argolla - Log 180	Revisado	6058579	ANSI-ASSP Z-359.3	8579	EPI	Mantenimiento	jun-22	jun-24	Jerson Correa	X			
3	Madrid, Cundinamarca	Equipo de protección contra caídas	Eslinga de posicionamiento sencilla - Log 180	Revisado	7357508	ANSI Z 359.12	7508	EPI	Mantenimiento	jun-22	jun-24	Jerson Correa	X			
4	Madrid, Cundinamarca	Equipo de protección contra caídas	Arnés de rescate	Revisado	7250139	ANSI Z 359.11	139	EPI	Mantenimiento	jun-22	jun-24	Jerson Correa	X			
5	Madrid, Cundinamarca	Equipo de protección contra caídas	Arnés	Revisado	6033150	NSI/ASSP-Z359.11	3150	EPI	Mantenimiento	jun-22	jun-24	Jerson Correa	X			
6	Madrid, Cundinamarca	Equipo de protección contra caídas	Eslinga de restricción en y doble Argolla - Log 180	Revisado	6058564	ANSI-ASSP Z-359.3	8564	EPI	Mantenimiento	jun-22	jun-24	Jerson Correa	X			
7	Madrid, Cundinamarca	Equipo de protección contra caídas	Eslinga de posicionamiento sencilla - Log 180	Revisado	7357507	ANSI Z 359.3	7507	EPI	Mantenimiento	jun-22	jun-24	Jerson Correa	X			
8	Madrid, Cundinamarca	Equipo de protección contra caídas	Arnés de rescate	Revisado	7250135	ANSI Z 359.11	135	EPI	Mantenimiento	jun-22	jun-24	Jerson Correa	X			
9	Madrid, Cundinamarca	Equipo de protección contra caídas	Arnés	Revisado	55844120	ANSI Z 359.11	4120	EPI	Mantenimiento	jun-22	jun-24	Jerson Correa	X			
10	Madrid, Cundinamarca	Equipo de protección contra caídas	Eslinga de restricción en y doble Argolla - Log 180	Revisado	6058540	ANS/ASSP-Z359.3	8540	EPI	Mantenimiento	jun-22	jun-24	Jerson Correa	X			
11	Madrid, Cundinamarca	Equipo de protección contra caídas	Eslinga de posicionamiento sencilla - Log 180	Revisado	7357506	ANSI/ ASSP Z 359.3	7506	EPI	Mantenimiento	jun-22	jun-24	Jerson Correa	X			
12	Madrid, Cundinamarca	Equipo de protección contra caídas	Arnés de rescate	Revisado	7250143	ANSI/ASSP/Z 359.11	143	EPI	Mantenimiento	jun-22	jun-24	Jerson Correa	X			
13	Madrid, Cundinamarca	Equipo de protección contra caídas	Arnés	Revisado	6033160	ANSI/ASSP/Z 359.11	3160	EPI	Mantenimiento	jun-22	jun-24	Jerson Correa	X			
14	Madrid, Cundinamarca	Equipo de protección contra caídas	Eslinga de restricción en y doble Argolla - Log 180	Revisado	6058537	Serie: ANSI-ASSP Z-359.3	8537	EPI	Mantenimiento	jun-22	jun-24	Jerson Correa	X			
15	Madrid, Cundinamarca	Equipo de protección contra caídas	Eslinga de posicionamiento sencilla - Log 180	Revisado	7357510	ANSI/ ASSP Z 359.3	7510	EPI	Mantenimiento	jun-22	jun-24	Jerson Correa	X			
16	Madrid, Cundinamarca	Equipo de protección contra caídas	Arnés de rescate	Revisado	7250145	ANSI/ASSP/Z 359.11	145	EPI	Mantenimiento	jun-22	jun-24	Jerson Correa	X			