




Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	17 DE OCTUBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
Total				
8				


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
APU: PROYECTO MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN VÍA SANTA ROSA DE VITERBO - FLORESTA - BUSBANZA - CORRALES	Se dió inicio a la elaboración del Análisis de Precios Unitarios, con base en el proyecto MEJORAMIENTO PAVIMENTACION TRAMOS FALTANTES DE LA VIA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE VITERBO - FLORESTA - BUSBANZA - CORRALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, teniendo en cuenta el listado de precios de la Gobernación de Boyacá.	 <p>Oficina 404, Edificio Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	18 DE OCTUBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
Total				
8				


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
<p>APU: MEJORAMIENTO PAVIMENTACION TRAMOS FALTANTES DE LA VIA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE VITERBO - FLORESTA - BUSBANZA - CORRALES (MAÑANA)</p> <p>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES</p> <p>LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO: INVENTARIO Y MEDICION SEGUNDO PISO PALACIO DE JUSTICIA DE TUNJA.</p>	<p>Se continuó con la elaboración del Análisis de Precios Unitarios, con base en el proyecto MEJORAMIENTO PAVIMENTACION TRAMOS FALTANTES DE LA VIA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE VITERBO - FLORESTA - BUSBANZA - CORRALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, basado en el Listado de precios de la Gobernación de Boyacá.</p> <p>Se inició al levantamiento arquitectónico de las oficinas del segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja, lugar en el cual se van a llevar unas remodelaciones.</p>	 <p>Oficina 404, Edificio Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía			
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas
Fecha:	19 DE OCTUBRE DE 2013		Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		
Estado del clima:	Soleado	x	4
	Lluvia		


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
APU: PROYECTO MEJORAMIENTO PAVIMENTACION TRAMOS FALTANTES DE LA VIA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE VITERBO - FLORESTA - BUSBANZA - CORRALES	Se continuó con la elaboración del Análisis de Precios Unitarios, con base en el proyecto MEJORAMIENTO PAVIMENTACION TRAMOS FALTANTES DE LA VIA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE VITERBO - FLORESTA - BUSBANZA - CORRALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.	 <p>Oficina 404, Edificio Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	21 DE OCTUBRE DE 2013		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO: INVENTARIO Y MEDICION SEGUNDO PISO PALACIO DE JUSTICIA DE TUNJA.	<p>Se continuó el levantamiento arquitectónico de las oficinas del segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja, lugar en el cual se van a llevar unas remodelaciones.</p> <p>Se realizó el inventario del estado inicial de las divisiones modulares, alfombra y guardaescobas existente en el sitio de la remodelación.</p>	 <p>Segundo Piso Palacio de Justicia de Tunja. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	22 DE OCTUBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO: INVENTARIO Y MEDICION SEGUNDO PISO PALACIO DE JUSTICIA DE TUNJA.	<p>Se continuó con el levantamiento arquitectónico de las oficinas del segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja, lugar en el cual se van a llevar unas remodelaciones.</p> <p>Se realizó la evaluación del estado inicial de las divisiones modulares, alfombra y guardaescobas existente objeto de la remodelación.</p>	 <p>Primer Piso Palacio de Justicia de Tunja. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



		Formato para seguimiento de actividades Pasantía			
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO	Horas Trabajadas			
Fecha:	23 DE OCTUBRE DE 2013	Desde	Hasta	Total	
Localización:	TUNJA, BOYACA	08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	8	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde		Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.		06:00:00 p. m.


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO: INVENTARIO Y MEDICION SEGUNDO PISO PALACIO DE JUSTICIA DE TUNJA.	<p>Se continuó con el levantamiento arquitectónico de las oficinas del segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja, lugar en el cual se van a llevar unas remodelaciones.</p> <p>Se realizó el inventario del estado inicial de cielo raso, estado de pintura, puntos eléctricos, voz y datos.</p>	 <p>Segundo Piso de Palacio de Justicia de Tunja. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	24 DE OCTUBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
				Total 8


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
<p>APU:</p> <p>PROYECTO MEJORAMIENTO PAVIMENTACION TRAMOS FALTANTES DE LA VIA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE VITERBO - FLORESTA - BUSBANZA - CORRALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.</p>	<p>Se continuó con la elaboración del Análisis de Precios Unitarios, con base en el proyecto MEJORAMIENTO PAVIMENTACION TRAMOS FALTANTES DE LA VIA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE VITERBO - FLORESTA - BUSBANZA - CORRALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.</p>	 <p>Oficina 404, Edificio Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	25 DE OCTUBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
APU: PROYECTO MEJORAMIENTO PAVIMENTACION TRAMOS FALTANTES DE LA VIA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE VITERBO - FLORESTA - BUSBANZA - CORRALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.	Se continuó con la elaboración del Análisis de Precios Unitarios, con base en el proyecto MEJORAMIENTO PAVIMENTACION TRAMOS FALTANTES DE LA VIA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE VITERBO - FLORESTA - BUSBANZA - CORRALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.	 <p>Oficina 404, Edificio Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	28 DE OCTUBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
PROGRAMACION DE OBRA: PROYECTO MEJORAMIENTO PAVIMENTACION TRAMOS FALTANTES DE LA VIA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE VITERBO - FLORESTA - BUSBANZA - CORRALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.	Se dió inicio a la elaboración de la programación de obra, con base en el proyecto MEJORAMIENTO PAVIMENTACION TRAMOS FALTANTES DE LA VIA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE VITERBO - FLORESTA - BUSBANZA - CORRALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.	 <p>Oficina 404, Edificio Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	29 DE OCTUBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
PROGRAMACION DE OBRA: PROYECTO MEJORAMIENTO PAVIMENTACION TRAMOS FALTANTES DE LA VIA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE VITERBO - FLORESTA - BUSBANZA - CORRALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.	<p>Se continuó con la elaboración de la programación de obra, con base en el proyecto MEJORAMIENTO PAVIMENTACION TRAMOS FALTANTES DE LA VIA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE VITERBO - FLORESTA - BUSBANZA - CORRALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.</p>	 <p style="text-align: center;">Oficina 404, Edificio Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	30 DE OCTUBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
PROGRAMACION DE OBRA: PROYECTO MEJORAMIENTO PAVIMENTACION TRAMOS FALTANTES DE LA VIA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE VITERBO - FLORESTA - BUSBANZA - CORRALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.	Se continuó con la elaboración de la programación de obra, con base en el proyecto MEJORAMIENTO PAVIMENTACION TRAMOS FALTANTES DE LA VIA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE VITERBO - FLORESTA - BUSBANZA - CORRALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.	 <p>Oficina 404, Edificio Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	31 DE OCTUBRE DE 2013		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
PROGRAMACION DE OBRA: PROYECTO MEJORAMIENTO PAVIMENTACION TRAMOS FALTANTES DE LA VIA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE VITERBO - FLORESTA - BUSBANZA - CORRALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.	Se continuó con la elaboración de la programación de obra, con base en el proyecto MEJORAMIENTO PAVIMENTACION TRAMOS FALTANTES DE LA VIA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE VITERBO - FLORESTA - BUSBANZA - CORRALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.	 <p>Oficina 404, Edificio Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	01 DE NOVIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES DIBUJO Y CANTIDADES: DIBUJO Y MEDICION CANTIDADES JUZGADOS DE CHITA, LABRANZAGRANDE Y HOGAR COMUNITARIO SAN MATEO	<p>Se realizaron los planos en AutoCAD de los juzgados de Chita y Labranzagrande con base en la información e indicaciones de la ingeniera coordinadora del proyecto Karen Fúquen.</p> <p>Se realizaron los planos en AutoCAD del hogar comunitario de San Mateo con base a las medidas suministradas por la Ing. Karen Fúquen.</p>	 <p>Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO	Horas Trabajadas		
Fecha:	05 DE NOVIEMBRE DE 2013	Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA	08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	8
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES DIBUJO Y CANTIDADES: DIBUJO Y MEDICION CANTIDADES JUZGADOS DE CHITA, LABRANZAGRANDE Y HOGAR COMUNITARIO SAN MATEO	Se realizaron planos en AutoCAD de los juzgados de Pauna y Santa Rosa de Viterbo con base en la información e indicaciones de la ingeniera coordinadora del proyecto Karen Fúquen.	 <p>Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	06 DE NOVIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES DIBUJO Y CANTIDADES: DIBUJO Y MEDICION CANTIDADES JUZGADOS DE CHITA, LABRANZAGRANDE Y HOGAR COMUNITARIO SAN MATEO	Se realizaron las mediciones de cantidades con base en los planos en AutoCAD de los juzgados de Pauna y Santa Rosa de Viterbo.	 <p>Juzgado Promiscuo de Pauna. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	07 DE NOVIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	8
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES DIBUJO Y CANTIDADES: DIBUJO Y MEDICION CANTIDADES JUZGADOS DE CHITA, LABRANZAGRANDE Y HOGAR COMUNITARIO SAN MATEO	<p>Se realizaron los planos en AutoCAD de los juzgados de Chita y Labranzagrande con base en las modificaciones para las remodelaciones suministradas por la Ing. Karen Fúquen.</p> <p>Se realizaron los planos en AutoCAD del hogar comunitario de San Mateo con base en las modificaciones para las remodelaciones suministradas por la Ing. Karen Fúquen.</p>	 <p>Oficina 404, Edificio Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



		Formato para seguimiento de actividades Pasantía		
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO	Horas Trabajadas		
Fecha:	08 DE NOVIEMBRE DE 2013	Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA	08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	8
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES DIBUJO Y CANTIDADES: DIBUJO Y MEDICION CANTIDADES JUZGADOS DE CHITA, LABRANZAGRANDE Y HOGAR COMUNITARIO SAN MATEO	<p>Se realizaron las mediciones de cantidades con base en los planos en AutoCAD de los juzgados de Chita y Labranzagrande.</p> <p>Se realizaron las mediciones de cantidades con base en los planos en AutoCAD del hogar comunitario de San Mateo.</p>	 <p>Oficina 404, Edificio Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



		Formato para seguimiento de actividades Pasantía		
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO	Horas Trabajadas		
Fecha:	12 DE NOVIEMBRE DE 2013	Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA	08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	8
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES DIBUJO Y CANTIDADES: DIBUJO Y MEDICION CANTIDADES JUZGADOS DE LA VICTORIA	Se realizaron las mediciones de cantidades con base en los planos en AutoCAD del juzgado La Victoria	 <p>Edificio Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	13 DE NOVIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES DIBUJO Y CANTIDADES: DIBUJO Y MEDICION CANTIDADES JUZGADOS DE CHITA, LABRANZAGRANDE, Y HOGAR COMUNITARIO SAN MATEO	<p>Se realizaron las mediciones de cantidades con base a los planos en AutoCAD de los juzgados de Chita y Labranzagrande.</p> <p>Se realizaron las mediciones de cantidades con base a los planos en AutoCAD del hogar comunitario de San Mateo.</p>	 <p>Juzgado Promiscuo de Pauna. Fuede: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	14 DE NOVIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
PRESUPUESTO SAN MATEO: REALIZACION DEL PRESUPUESTO DEL HOGAR COMUNITARIO SAN MATEO	Se dio inicio a la elaboración del presupuesto, con base al proyecto REMODELACIÓN HOGAR COMUNITARIO SAN MATEO.	 <p>Oficina 404, Edificio Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	15 DE NOVIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
				Total
				8


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
PRESUPUESTO SAN MATEO: REALIZACION DEL PRESUPUESTO DEL HOGAR COMUNITARIO SAN MATEO	Se continuó con la elaboración del presupuesto, en base al proyecto REMODELACIÓN HOGAR COMUNITARIO SAN MATEO.	 <p>Oficina 404, Edificio Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	16 DE NOVIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x		4
	Lluvia			


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES DISEÑOS REMODELACIONES: REALIZACIÓN DE DISEÑOS DE REMODELACIONES EN PALACIO DE JUSTICIA DE TUNJA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE TUNJA.	Se realizaron los diseños de la remodelación en el segundo piso del Palacio de Justicia y Juzgados Administrativos de Tunja.	 <p>Oficina 404, Edificio Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	18 DE NOVIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
				Total
				8


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES DISEÑOS REMODELACIONES: REALIZACIÓN DE DISEÑOS DE REMODELACIONES EN PALACIO DE JUSTICIA DE TUNJA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE TUNJA.	<p>Se realizaron los diseños de la remodelación en el segundo piso del Palacio de Justicia y Juzgados Administrativos de Tunja.</p>	 <p style="text-align: center;">Oficina 404, Edificio Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



		Formato para seguimiento de actividades Pasantía		
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO	Horas Trabajadas		
Fecha:	19 DE NOVIEMBRE DE 2013	Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA	08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	8
Estado del clima:	Soleado	Desde	Hasta	
	Lluvia	x	02:00:00 p. m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES JUZGADOS ADMINISTRATIVOS TUNJA: DEMOLICION PISOS	<p>Se verificó la demolición de 49 m2 de piso en baldosín de granito para la zona destinada para el gimnasio del Juzgado Administrativo de la ciudad de Tunja, teniendo presente no afectar la placa de entrepiso.</p>	 <p>Demolición piso en baldosín de granito, Juzgado Administrativo Tunja. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



		Formato para seguimiento de actividades Pasantía			
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO	Horas Trabajadas			
Fecha:	20 DE NOVIEMBRE DE 2013	Desde	Hasta	Total	
Localización:	TUNJA, BOYACA	08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	8	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde		Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.		06:00:00 p. m.


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES JUZGADOS ADMINISTRATIVOS TUNJA: DEMOLICION PISOS Y GUARDAESCOBAS EN GRANITO	<p>Se verificó la demolición de 49,50 m2 de piso en baldosín de granito para la zona destinada para el gimnasio del Juzgado Administrativo de la ciudad de Tunja, teniendo presente no afectar la placa de entrepiso.</p> <p>Se verificó la demolición de 80 ml de guardaescobas en granito para la zona destinada para el gimnasio del Juzgado Administrativo de la ciudad de Tunja, teniendo presente no afectar la mampostería de muros.</p>	 <p>Demolición piso y guardaescobas de granito. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



		Formato para seguimiento de actividades Pasantía			
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO	Horas Trabajadas			
Fecha:	21 DE NOVIEMBRE DE 2013	Desde	Hasta	Total	
Localización:	TUNJA, BOYACA	08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	8	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde		Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.		06:00:00 p. m.

Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES JUZGADOS ADMINISTRATIVOS TUNJA: DEMOLICION PISOS Y GUARDAESCOBAS EN GRANITO	<p>Se verificó la demolición de 49,50 m2 de piso en baldosín de granito para la zona destinada para el auditorio del Juzgado Administrativo de la ciudad de Tunja, teniendo presente no afectar la placa de entrepiso, durante el proceso se encuentra una bajante aguas lluvias de 4" PVC, lo cual implica tenerla presente para la posterior instalación de pisos.</p> <p>Se verificó la demolición de 40 ml de guardaescobas en granito para la zona destinada para el auditorio del Juzgado Administrativo de la ciudad de Tunja, teniendo en cuenta no afectar la mampostería de los muros.</p>	 <p>Demolición piso y guardaescobas de granito. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	22 DE NOVIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	8
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
EDIFICIO FLORALIA: MEDICION CANTIDADES Y PRESUPUESTO EDIFICIO FLORALIA	Se realizó la medición y cuantificación de cantidades ejecutadas en la obra perteneciente a RGR en el barrio La María de la ciudad de Tunja, específicamente al edificio FLORALIA.	

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	25 DE NOVIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	8
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.	

Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA TUNJA: ENTREGA OFICIAL DE LA ZONA A INTERVENIR EN EL SEGUDO PISO DEL PALACIO DE JUSTICA DE TUNJA.	Se hizo entrega al contratista de la zona a intervenir en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja, verificando el estado inicial de cada uno de los componentes para demoler y desmontar, así como del estado del cielo raso, realizando el debido inventario.	 <p>Segundo Piso Palacio de Justicia de Tunja. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	26 DE NOVIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.	

Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
EDIFICIO FLORALIA: MEDICION CANTIDADES Y PRESUPUESTO EDIFICIO FLORALIA	Se realizó la medición y cuantificación de cantidades ejecutadas en la obra perteneciente a RGR en el barrio La María de la ciudad de Tunja, específicamente al edificio FLORALIA.	

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	27 DE NOVIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
EDIFICIO FLORALIA: MEDICION CANTIDADES Y PRESUPUESTO EDIFICIO FLORALIA	Se realizó la medición y cuantificación de cantidades ejecutadas en la obra perteneciente a RGR en el barrio La María de la ciudad de Tunja, específicamente al edificio FLORALIA.	

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	28 DE NOVIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
				Total
				8


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA DE TUNJA: DESMOTE DIVISIONES MODULARES, ALGOMBRA Y GUARDAESCOBAS	<p>Se verificó el desmonte de divisiones modulares piso techo, divisiones a media altura, desmonte de alfombra y demolición de guardaescobas existentes en la zona del segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja; teniendo en cuenta su estado final ya que la entidad pretende reutilizarlas en otras zonas.</p>	 <p>Desmonte divisiones modulares, Palacio de Justicia de Tunja. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	29 DE NOVIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
				Total
				8


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES: PALACIO DE JUSTICIA DE TUNJA: DESMOTE DIVISIONES MODULARES, ALGOMBRA Y GUARDAESCOBAS	<p>Se verificó el desmonte de divisiones modulares piso techo, divisiones a media altura, desmonte de alfombra y demolición de guardaescobas existentes en la zona del segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja; teniendo en cuenta su estado final ya que la entidad pretende reutilizarlas en otras zonas.</p>	 <p>Desmonte de divisiones, alfombra y guardaescobas. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	02 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó el desmonte de aparatos sanitarios en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja, constatando el estado final y disposición de los mismos; teniendo en cuenta su estado final ya que la entidad pretende reutilizarlas en otras zonas.</p> <p>Se estableció un nivel de fundición de placa de sobrepiso en el auditorio y en el gimnasio de los Juzgados Administrativos de Tunja, lo anterior teniendo presente la bajante encontrada en el auditorio.</p>	 <p>Desmonte aparatos Sanitarios. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	03 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó la demolición de 20 m² de mampostería e=15 cm; y la demolición de 7,5 m² de enchape en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja, constatando el estado final y disposición de los escombros y verificando la no afectación de elementos estructurales adyacentes.</p> <p>Se verificó la demolición de 4,60 m² de mampostería e=15 cm para la apertura de vanos de puertas y ventanas, en el auditorio y en el gimnasio respectivamente, de los Juzgados Administrativos de Tunja, verificando la disposición final de los escombros.</p>	 <p>Demolición mampostería y Enchape, Palacio de Justicia de Tunja. Fuente: EL AUTOR.</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	04 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA	Se realizó el replanteo y localización de muros divisorios en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja, proceso que debió ser interrumpido por petición de la dirección del Palacio de Justicia debido a nuevas peticiones sobre los diseños.	 <p>Replanteo y localización muros divisorios, palacio de Justicia Tunja. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	05 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA	Se realizó el replanteo y localización definitiva de muros divisorios, puertas y ventanillas en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.	 <p>Replanteo y localización muros divisorios, palacio de Justicia Tunja. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	06 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó la colocación de perfiles en acero galvanizado tipo C de 6 y 9 cm para muros bajos y piso techo respectivamente en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó la fundición de maestras en el auditorio de los Juzgados Administrativos de Tunja, teniendo en cuenta la mezcla de mortero 1:3.</p>	 <p>Instalación Perfiles Muros de Drywall. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	07 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
			Total	
			4	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó la colocación de perfiles en acero galvanizado tipo C de 6 y 9 cm para muros bajos y piso techo respectivamente en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó la fundición de maestras en el gimnasio de los Juzgados Administrativos de Tunja, teniendo en cuenta la mezcla de mortero 1:3.</p>	 <p>Fundición maestras de nivel Juzgados Administrativos de Tunja. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	09 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó la colocación de perfiles en acero galvanizado tipo C de 6 y 9 cm para muros bajos y piso techo respectivamente en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó el nivel de maestras en el auditorio y gimnasio de los Juzgados Administrativos de Tunja.</p>	 <p>Instalación Perfiles Muros de Drywall. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	10 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó la colocación de perfiles en acero galvanizado tipo C de 6 y 9 cm para muros bajos y piso techo respectivamente en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó la fundición de placa de sobrepiso en el auditorio de los Juzgados Administrativos de Tunja, teniendo en cuenta la mezcla de mortero 1:3.</p>	 <p>Fundición losa de sobrepiso Juzgados Administrativo Tunja. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	11 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó la colocación de perfiles en acero galvanizado tipo C de 6 y 9 cm para muros bajos y piso techo respectivamente en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó la fundición de placa de sobrepiso en el gimnasio de los Juzgados Administrativos de Tunja, teniendo en cuenta la mezcla de mortero 1:3.</p>	 <p>Instalación Perfiles Muros de Drywall. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	12 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó la colocación de perfiles en acero galvanizado tipo C de 6 y 9 cm para muros bajos y piso techo respectivamente en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó afinado de piso en el auditorio de los Juzgados Administrativos de Tunja, teniendo en cuenta la mezcla de mortero 1:5.</p>	 <p>Fundición Losa de sobrepiso. Juzgados Administrativos Tunja. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	13 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
Total				
8				


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó la colocación de perfiles en acero galvanizado tipo C de 6 y 9 cm para muros bajos y piso techo respectivamente en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó la fundición de maestras en el gimnasio de los Juzgados Administrativos de Tunja, teniendo en cuenta la mezcla de mortero 1:5.</p>	 <p>Fundición maestras de nivel Juzgados Administrativos de Tunja. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	16 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA	Se verificó la colocación de perfiles en acero galvanizado tipo C de muros divisorios en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja; además de la verificación de la instalación de tubería PVC conduit para puntos eléctricos, voz y datos.	 <p>Instalación Tubería PVC Conduit, Palacio de Justicia de Tunja. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	17 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó la colocación de perfiles en acero galvanizado tipo C de muros divisorios en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja; además de la verificación de la instalación de tubería PVC conduit para puntos eléctricos, voz y datos.</p> <p>Se verificó el destronado y pulida de piso de la zona de la terraza de los Juzgados Administrativos; verificando el uso de elementos de protección personal por parte del operario de la pulidora.</p>	 <p>Pulida de Piso, Juzgados Administrativos de Tunja. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	18 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
Total				
8				


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó la instalación de tubería PVC conduit 3/4" para puntos eléctricos, voz y datos.</p> <p>Se verificó la demolición de 30 m2 de pisos y apertura de cajas de inspección en la zona de la cafetería de los Juzgados Administrativos.</p>	 <p>Apertura Cajas de Inspección, Juzgados Administrativos de Tunja. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	19 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó la instalación de tubería PVC conduit 3/4" para puntos eléctricos, voz y datos; además de verificar la colocación de láminas de drywall sobre los muros divisorios.</p> <p>Se verificó la estructuración 60x60 de cielo raso en el área del auditorio de los Juzgados Administrativos.</p>	 <p>Instalación Cielo Raso. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	20 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00:00 p. m.	06:00:00 p. m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó la instalación de tubería PVC conduit ¾" para puntos eléctricos, voz y datos; además de verificar la colocación de láminas de drywall sobre los muros divisorios.</p> <p>Se verificó la estructuración 60x60 de cielo raso en el área del auditorio de los Juzgados Administrativos; además de verificar la colocación de la estructura metálica de la cubierta de la cafetería.</p>	 <p>Instalación Cielo Raso. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	21 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x		4
	Lluvia			


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó la instalación de tubería PVC conduit 3/4" para puntos eléctricos, voz y datos; además de verificar la colocación de láminas de drywall sobre los muros divisorios.</p> <p>Se verificó la estructuración 60x60 de cielo raso en el área del auditorio de los Juzgados Administrativos; además de verificar la colocación de la estructura de la cubierta de la cafetería.</p>	 <p>Instalación Estructura Metálica Cubierta Policarbonato. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	23 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.
				Total
				8


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó la colocación de láminas de drywall sobre los muros divisorios en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó la estructuración 60x60 de cielo raso en el área del auditorio de los Juzgados Administrativos; además la fundición de placa de sobrepiso en la cafetería en mortero 1:3.</p>	 <p>Instalación Láminas de Drywall sobre muros. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	24 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	02:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x			6
	Lluvia				


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó la colocación de láminas de drywall sobre los muros divisorios en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó la estructuración 60x60 de cielo raso en el área del auditorio de los Juzgados Administrativos; además de verificar la aplicación de afinado de piso de la cafetería en mortero 1:5</p>	 <p>Instalación Láminas de Drywall sobre muros. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	26 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.
Total				
8				


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó la colocación de láminas de drywall sobre los muros divisorios en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja; además de verificar el desmonte de divisiones modulares faltantes y su disposición final.</p> <p>Se verificó la estructuración 60x60 de cielo raso en el área del gimnasio de los Juzgados Administrativos; además de verificar la construcción de mampostería de soporte para el mesón dispuesto para la cafetería.</p>	 <p>Instalación Láminas de Drywall sobre muros. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	27 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó la colocación de láminas de drywall sobre los muros divisorios en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó la estructuración 60x60 de cielo raso en el área del gimnasio de los Juzgados Administrativos; además de verificar la construcción de mesón en concreto reforzado, dispuesto para la cafetería.</p>	 <p>Instalación Láminas de Drywall sobre muros. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	30 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.
				Total
				8


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó la colocación de láminas de drywall sobre los muros divisorios en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó la estructuración 60x60 de cielo raso en el área del gimnasio de los Juzgados Administrativos.</p>	 <p style="text-align: center;">Instalación Láminas de Drywall sobre muros. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	31 DE DICIEMBRE DE 2013		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	02:00:00 p. m.	6
Estado del clima:	Soleado	x			
	Lluvia				


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó la colocación de láminas de drywall sobre los muros divisorios en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó la estructuración 60x60 de cielo raso en el área del gimnasio de los Juzgados Administrativos.</p>	 <p>Instalación Láminas de Drywall sobre muros. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	02 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó la colocación de láminas de drywall sobre los muros divisorios en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó la estructuración 60x60 de cielo raso en el área del gimnasio de los Juzgados Administrativos.</p>	 <p>Instalación Cielo Raso. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	03 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó la colocación de láminas de drywall sobre los muros divisorios en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó la estructuración 60x60 de cielo raso en el área del gimnasio de los Juzgados Administrativos.</p>	 <p>Instalación Cielo Raso. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	07 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA	Se verificó la aplicación de masilla sobre las láminas de drywall de los muros divisorios en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.	 <p>Aplicación masilla muros de Drywall. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	08 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó el estado de los muros de drywall en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja, encontrando falta de escuadra de los mismos, muros desplomados, variación de espesores; por lo cual se hacen las respectivas correcciones.</p> <p>Se verificó la instalación de piso en cerámica 40x40, en la zona de entrada a la terraza.</p>	 <p>Instalación Piso cerámico 40x40. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	09 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó el estado de los muros de drywall en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja, encontrando correcciones realizadas a las peticiones realizadas; además se realizó la verificación de instalación de puntos eléctricos, voz y datos.</p> <p>Se verificó la emboquillada y sello de juntas del piso en cerámica 40x40, en la zona de entrada a la terraza.</p>	 <p>Instalación Piso Cerámico 40x40. fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	10 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó instalación de puntos eléctricos, voz y datos en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja; además de verificar la aplicación de pintura en pared y techo.</p> <p>Se verificó la instalación de piso en cerámica 40x40, en la zona de la cafetería; además de verificar la aplicación de pintura en el auditorio.</p>	 <p>Instalación Piso Cerámico 40x40. fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	13 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó instalación de puntos eléctricos, voz y datos en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja; además de verificar la aplicación de pintura en pared y techo.</p> <p>Se verificó la emboquillada y sello de juntas del piso en cerámica 40x40, en la zona de entrada a la terraza; además de verificar la aplicación de pintura en el auditorio.</p>	 <p>Instalación Piso Cerámico 40x40. fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	14 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó instalación de puntos eléctricos, voz y datos en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja; además de verificar la aplicación de pintura en pared y techo; se verificó la aplicación de pintura sobre muros de drywall; además se verificó la instalación de piso cerámico 40x40 en la zona de cada archivador de cada dependencia.</p> <p>Se verificó la aplicación de pintura en el auditorio, en los Juzgados Administrativos.</p>	 <p>Aplicación masilla muros de Drywall. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	15 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó instalación de puntos eléctricos, voz y datos en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja; además de verificar la aplicación de pintura en pared y techo; se verificó la aplicación de pintura sobre muros de drywall; además se verificó la emboquillada y sello de juntas del piso cerámico 40x40 en la zona de cada archivador de cada dependencia.</p> <p>Se verificó la aplicación de estuco plástico en el gimnasio en los Juzgados Administrativos; además se realizó la medición del área destinada para el baño en la terraza.</p>	 <p>Aplicación Pintura muros de Drywall. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	16 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó instalación de puntos eléctricos, voz y datos en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja; además se verificó la aplicación de pintura sobre muros de drywall.</p> <p>Se verificó la aplicación de estuco plástico en el gimnasio en los Juzgados Administrativos; además se entrega el diseño del baño en la terraza; se verificó de la instalación del piso en gravilla lavada de la rampa de acceso hacia la cafetería.</p>	 <p>Instalación Piso Gravilla Lavada. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	17 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó instalación de ventanas en aluminio sobre los muros de drywall según cada requerimiento; además se verificó la instalación de piso laminado en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó la aplicación de pintura en el gimnasio; además se verificó la demolición de 12,50 m2 de enchape y mortero de piso del baño en la terraza; se verificó de la instalación del piso en gravilla lavada de la rampa de acceso hacia la cafetería en los Juzgados Administrativos</p>	 <p>Instalación Piso Gravilla Lavada. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	18 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x		4
	Lluvia			


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó instalación de ventanas en aluminio sobre los muros de drywall según cada requerimiento; además se verificó la instalación de piso laminado en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó la aplicación de pintura en el gimnasio; además se verificó la demolición mortero de piso del baño en la terraza, así como de la demolición de mampostería para la apertura de vanos de puertas y ventanas, encontrando una tubería de 2" en acero galvanizado embebida en la mampostería, por lo cual era necesario probar su funcionamiento; además se verificó el destronado y pulida de piso en la terraza de los Juzgados Administrativos</p>	 <p>Pulida de Piso, Juzgados Administrativos de Tunja. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	20 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.
Total				
8				


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó instalación de ventanas en aluminio sobre los muros de drywall según cada requerimiento; además se verificó la instalación de piso laminado y guardaescobas en madera en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó demolición de 2 m2 mampostería para apertura de vanos de puertas y ventanas del baño en la terraza; se decidió la instalación de piso en gravilla lavada en la zona de acceso hacia el auditorio, y la instalación de piso cerámico entre el piso en gravilla lavada y el muro en drywall proyectado en los Juzgados Administrativos</p>	 <p>Instalación Ventana en Aluminio. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	21 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.
Total				
8				


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó instalación de ventanas en aluminio sobre los muros de drywall según cada requerimiento; además se verificó la instalación de piso laminado y guardaescobas en madera en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó fundición de placa de sobrepiso en mortero 1:3 en el baño de la terraza en los Juzgados Administrativos</p>	 <p>Instalación Ventana en Aluminio. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	22 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó instalación de puertas en aluminio según cada requerimiento; además se verificó la instalación de piso laminado y guardaescobas en madera en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó la instalación de piso cerámico 40x40 en la zona previamente establecida en el auditorio de los Juzgados Administrativos.</p>	 <p>Instalación Piso Cerámico 40x40. fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	23 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó instalación de cerraduras sobre las puertas en aluminio según cada requerimiento; además se verificó el correcto funcionamiento de los puntos eléctrico, voz y datos nuevos en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó la instalación de enchape cerámico 20x20 en el baño de la terraza; además se verificó la aplicación de pintura tipo koraza en la terraza de los Juzgados Administrativos.</p>	 <p>Instalación Enchape Cerámico. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	24 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó instalación de cerraduras sobre las puertas en aluminio según cada requerimiento; además se verificó el correcto funcionamiento de los puntos eléctrico, voz y datos nuevos en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó la instalación de enchape cerámico 20x20 en el baño de la terraza; además se verificó la aplicación de pintura tipo koraza en la terraza de los Juzgados Administrativos.</p>	 <p>Instalación Enchape Cerámico. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	25 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x		4
	Lluvia			


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	Se verificó la instalación de enchape cerámico 20x20 en el baño de la terraza; además se verificó la aplicación de pintura tipo koraza en la terraza de los Juzgados Administrativos.	 <p>Instalación Enchape Cerámico. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	27 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó instalación cielo raso faltante, además de la instalación de lámparas 60x60 semiespecular en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó la instalación de enchape cerámico 20x20 en el baño de la terraza de los Juzgados Administrativos.</p>	 <p>Instalación Enchape Cerámico. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	28 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	<p>Se verificó instalación cielo raso faltante, además de la instalación de lámparas 60x60 semiespecular en el segundo piso del Palacio de Justicia de Tunja.</p> <p>Se verificó la instalación de enchape cerámico 20x20 en el baño de la terraza; además se verificó la instalación de tubería PVC conduit para puntos eléctricos nuevos y adaptación de los existentes en el baño de la terraza de los Juzgados Administrativos.</p>	 <p>Instalación Tubería PVC Conduit. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	29 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	Se verificó la instalación de enchape cerámico 20x20 en el baño de la terraza; además se verificó la instalación puntos eléctricos nuevos y adaptación de los existentes en el baño de la terraza de los Juzgados Administrativos.	 <p>Instalación Tubería PVC Conduit. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía				
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas	
Fecha:	30 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.
			Total	
			8	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	Se verificó la instalación de enchape cerámico 20x20 en el baño de la terraza; además se verificó la instalación del muro en drywall del auditorio de los Juzgados Administrativos.	 <p>Construcción Muro en Drywall. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	31 DE ENERO DE 2014		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x	Desde	Hasta	8
	Lluvia		02:00 p.m.	06:00 p.m.	


Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	Se verificó la construcción de pollos y muretes de duchas en el baño de la terraza; además se verificó la aplicación de pintura sobre el muro en drywall del auditorio de los Juzgados Administrativos.	 <p>Construcción de Poyos para baños. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional



Formato para seguimiento de actividades Pasantía					
Nombre:	EDGAR ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO		Horas Trabajadas		
Fecha:	01 DE FEBRERO DE 2014		Desde	Hasta	Total
Localización:	TUNJA, BOYACA		08:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
Estado del clima:	Soleado	x			4
	Lluvia				

Proyecto	Descripción de la Actividad	Registro Fotográfico
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES PALACIO DE JUSTICIA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	Se verificó la construcción de pollos y muretes de duchas en el baño de la terraza; además se verificó la aplicación de pintura sobre el muro en drywall del auditorio de los Juzgados Administrativos.	 <p>Construcción de Poyos para baños. Fuente: EL AUTOR</p>

Vo Tutor Académico

Vo Tutor Institucional