



EROSIÓN REAL CUENCA CAÑO BUQUE



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Sede Villavicencio



NIVEL	RANGO Ton/ha (año)	CLASIFICACIÓN
1	< 0.5	NORMAL
2	0.5 - 5	LIGERA
3	5 - 15	MODERADA
4	15 - 50	SEVERA
5	50 - 200	MUY SEVERA
6	> 200	CATASTRÓFICA

ELABORADO POR:
Yamid Castellanos Hernández
Facultad de Ingeniería Civil

COORDENADAS:
Magna Sirgas Bogota Zone

