



Anexo B. Pruebas de medición de cobertura y calidad de señal 3g en Telepuerto suba.

A continuación, se muestran los resultados de pruebas de cobertura RSCP y calidad de señal EC/IO sobre la red 3G de Movistar realizadas con la herramienta de medición pocket SSA RF Signal Tracker en los diferentes ambientes internos y externos de la sede de CenturyLink Telepuerto Suba.


Prueba Recepción 1




Prueba Data center




Prueba Delivery provisioning




Prueba Baños




Prueba Sala de monitoreo y pasillo




Prueba Assurance




Prueba Operaciones FSO




Pruebas Planta Externa FSO




Sala de reuniones




Recepción2




Pruebas Planning




Pruebas Sistemas




Pruebas Terceros y Delivery




Pruebas Cafetería Principal.




Pruebas Patio Principal




Prueba Zona Social Carpa




Pruebas Portería



Pruebas cocina



Pruebas Zona parqueaderos



Referencia: Elaboración propia. García M, Montaña J, Victorino F, "Solución indoor para optimizar el servicio de voz móvil de Movistar dentro de las instalaciones de la empresa Centurylink- Telepuerto", Trabajo de Proyecto Dirigido, Universidad Santo Tomás, Facultad de Ingeniería - programa de Especialización en Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones, Bogotá D.C. 2019.