AJ INGENIEROS De Colombia

Telefónica Móviles

TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A.
AJ INGENIEROS DE COLOMBIA S.A.S

CONTRATISTA: AJ INGENIEROS DE COLOMBIA S.A.S
OBRA: SAN MIGUEL
FECHA DE INICIO: 06 - 08 - 18

LISTADO DE ASISTENCIA A CHARLAS DE SOCIALIZACION DE POLITICA AMBIENTAL

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Willington Castillo	1'117.234.286	
Grimaldo Noriega	7'121.272.399	
Luis Carlos Guzman	15.876.856	
Raul Riaño Proaño	15.878.462	
Lucas Galeano Vargas	14.137.784	
Miguel Angel Rivas	15.888.039	

RESPONSABLE DE DIVULGACION SEBASTIAN PEDRAZA GUERRERO

AJ INGENIEROS De Colombia	**FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS**	Código	FORSIST - 16 V001
		Pagina	Página 1 de 1

RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD			CARGO	
SEBASTIAN PEDRAZA GUERRERO			SUPERVISOR	
FECHA			HORA	FIRMA
AÑO	MES	DÍA		
2018	08	06	07:00	SEBASTIAN G

CONVENCIONES: (NA) No Aplica. (AC) Acción Correctiva. (AP) Acción Preventiva.

MATERIAL DE CURACION	SI	NO	N.A.	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
ESPARADRAPO	X				
GASA	X				
GASA ESTERIL					
CURAS	X				
MICROPORE	X				
APOSITOS					
COMPRESA					
PARCHE OCLUSOR	X				
VENDAS EN ROLLO (DE DIFERENTES ANCHOS)	X				
BAJA LENGUAS	X				
APLICADORES					
ELEMENTOS ESPECIFICOS	**SI**	**NO**		**FECHA DE VENCIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
GUANTES DE LATEX	X				
TAPABOCAS	X				
TERMOMETRO					
CAMILLA	X				
INMOVILIZADORES EXTREMIDADES	X				
INMOVILIZADORES CERVICAL	X				
PITOS	X				
LINTERNAS CON PILAS	X				
BOTIQUIN PORTATIL	X				
BOTELLA DE AGUA	X				
TIJERAS	X				
ANTISEPTICOS	**SI**	**NO**		**FECHA DE VENCIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
YODOPOBINA SOLUCION	X				
YODOPOBINA ESPUMA	X				
SUERO FISIOLOGICO					
DESINFECICIÒN INSTRUMENTOS	**SI**	**NO**		**FECHA DE VENCIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
ALCOHOL ANTISEPTICO	X				solo para desinfectar
DOTACION BRIGADISTAS	**SI**	**NO**		**FECHA DE VENCIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
BRAZALETE	X				
TELEFONOS EN CASO DE EMERGENCIA	X				
PITO (ALARMA)	X				

Plan de acción/Responsable/ Fecha ejecución/fecha de verificación:

	Formato de Carta	Código	FORGAF – 03 V01
AJ INGENIEROS De Colombia		Pagina	1 de 1

Leticia, 13 de Agosto de 2018

Acta de Entrega de Material Proveniente de Excavación y Escombros

TORRE AJ6 H36 TELEFONICA SAN MIGUEL

AJ Ingenieros de Colombia S.A.S. con Nit. 900.374.795-6, por medio de la presente acta deja constancia de la entrega del material terroso proveniente de la excavación para la cimentación de la torre de 36mts. SAN MIGUEL y escombros originados durante su construcción, ubicada en cra 3 # 24-34 Leticia, al sr(a). Israel Zapata c.c. 6567880, cuya disposición final será relleno en suelo de la propiedad.

SEBASTIANO

Sebastian Pedraza G.
Aj ingenieros de Colombia
C.C. 1049.639.484
Cel. 3123133275

C.C. 6567880
Cel.

AJ INGENIEROS	INSPECCIÓN CONDICIONES LOCATIVAS	Código	FORSIST – V001
		Pagina	Página 1 de 2

Marque con una X: Inspección realiza en obras AJ INGENIEROS: Si___No___ Nombre Contratista: _____

RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD			CARGO
SEBASTIAN ARDILA GUERRERO			SUPERVISOR
FECHA		HORA	FIRMA
AÑO	MES	DÍA	
18	08	10	08:00

CONVENCIONES: (NA) No Aplica. (AC) Acción Correctiva. (AP) Acción Preventiva.

	CONDICIONES A EVALUAR	N.A.	SI	NO	OBSERVACIONES
	INSTALACIONES				
1	La zona de obra se encuentra debidamente señalizada, ¿Cuántos sitios están señalizados?	—	No		Falta Señalización
2	¿Cuántos sitios se encuentran sin señalizar?	—	—		
3	Numero de recipientes para la segregación de residuos	—	1		
4	Recipientes en los que se aprecia una adecuada separación de residuos	—	1		
5	Se restringe el acceso a la zona de obra para personas no autorizadas	—	X	—	
6	Los senderos peatonales por donde se transita son amplios y permiten el flujo normal del personal que labora.	—	X	—	
7	Se cuenta con sistemas eléctricos señalizados y aislados	—	—	X	
8	Las redes eléctricas y otro tipo de redes se encuentran señalizadas.	—	—	X	
9	Se encuetra identificadas las áreas de trabajo de acuerdo a cada actividad.	—	X	—	
10	Existe ventilación adecuada en la zona de obra	—	X	—	
11	Se tienen rutas alternas de evacuación en caso de emergencia.	—	X	—	
12	Se evidencia adecuada iluminación en la zona de obra	—	X	—	
13	Las lámparas, balastros, o bombillos se encuentran en buen estado.	—	X	—	
14	Se evidencia un correcto almacenamiento de sustancias y materiales peligrosos	—	X	—	
15	Se evidencia publicado el plano de evacuación de la oficina y las vías de evacuación.	—	—	X	
16	Se evidencia orden y aseo en las áreas de trabajo	—	X	—	
17	Se evidencia en las áreas de trabajo recolección y clasificación de residuos en la fuente.	—	—	X	SI HAY RECOLECCION PERO NO SE CLASIFICA.
18	Se cumple con la NTC 1500, que trata sobre la cantidad de unidades sanitarias por el número de personas en los sitios de trabajo.	—	X	—	
19	Se evidencian altos niveles de ruido en la zona de obra	—	—	X	
20	Se evidencian temperaturas extremas en la zona de obra	—	—	X	
21	Otros Aspectos:				
22					

INGENIEROS	INSPECCIÓN CONDICIONES LOCATIVAS	Código	FORSIST – V001
		Pagina	Página 2 de 2

Marque con una X: Inspección realiza en obras AJ INGENIEROS: Si___No___ Nombre Contratista: _____
Evidencie en el cuadro lo acordado con los responsables, las acciones preventivas, correctivas y la fecha establecidas. Estas acciones hacen parte de la mejora continua en cada uno de los sitios, obras inspeccionadas.

PLAN DE ACCIÓN				
ACCIÓN			SEGUIMIENTO	
ACTIVIDAD	Responsable	Fecha Programada	Resultado	Fecha ejecutada
señalar sitios de interes en la obra.	Lucas Galeano Vargas	18-08-18	Ejecutado	18-08-18
aumentar recipientes para clasificacion de basuras o residuos	Lucas Galeano Vargas	15-08-18	Ejecutado	15-08-18

Entregue el formato original al área de Seguridad Salud en el Trabajo y establezca el seguimiento a cada una de las acciones, conserve una copia digital con todo lo actuado, incluida la fecha de recibido.

Firma de quien recibe:

Nombre: SEBASTIAN G

Fecha 24-08-18

Firma Del Responsable. Lucas Galeano

AJ INGENIEROS	**INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE MEZCLADORA**	Código	FORSIST 09 V001
		Pagina	1 de 1

SEMANA DEL 15 08 18 AL DD 19 08 18 MARCA Aztro equipos MODELO 2017

OPERADOR Lucas Galeano Vargas

B: Bueno M: Malo

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Poleas	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Medidor de aceite	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tapa de combustible	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bujia	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tubo de escape	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	* Guarda de los piñones	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Choque	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Yoyo	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Acelerador	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Volante de operación	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	* Motor	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Filtro de combustible	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tapon de aceite	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tornillos en general	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Guarda de los piñones	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	* Tapa protectora motor	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	* Tambor	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Estrias de compactación(interno)	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Llantas	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Engrase en general	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Balineras	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	* Freno de seguridad(tambor)	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Pintura	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Aseo	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		—		Lucas		—		—		—		—	
	FIRMA SUPERVISOR HSEQ	—		—		SEBASTIAN		—		—		—		—	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

INHABILITADO POR INSPECCIÓN SI:____NO:X

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA HALLAZGO	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA ACCION
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

AJ INGENIEROS	INSPECCION DE EXTINTORES AJ INGENIEROS DE COLOMBIA SAS

RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD			CARGO
SEBASTIAN PEDRAZA G.			SUPERVISOR
FECHA			HORA	FIRMA
AÑO	MES	DÍA		
19	08	15	07:00	SEBASTIAN

CONVENCIONES: (NA) No Aplica. (AC) Acción Correctiva. (AP) Acción Preventiva.

	CONDICIONES A EVALUAR	N.A.	SI	NO	OBSERVACIONES
	RECIPIENTE				
1	Fecha de carga vigente	—	X	—	Vence en Marzo del 2019
2	Corrosión	—	—	X	
3	Libre de abolladuras	—	X	—	
4	Condiciones de pintura adecuadas	—	X	—	
5	Libre de reparaciones o soldaduras	—	X	—	
6	Etiqueta legible	—	X	—	
	BOQUILLA				
7	Condiciones generales adecuadas	—	X	—	
8	Salida sin obstrucciones	—	X	—	
	MANGUERA				
9	Condiciones generales adecuadas	—	X	—	
10	Acoples en buen estado	—	X	—	
	MANOMETRO				
11	Condiciones del cristal adecuadas	—	X	—	
12	Se lee el Indicador	—	X	—	
	MANIJA Y VÁLVULA				
13	Condiciones generales adecuadas	—	X	—	
14	Libres de corrosión	—	X	—	
15	Pasador / seguro en buen estado	—	X	—	
16	Abrazaderas en buen estado	—	X	—	