AJ INGENIEROS De Colombia	INSPECCIÓN PRE-USO DE ANDAMIOS	Código: EHS-P-40-FG Versión: 01 Fecha de aprobación: 26/12/13

TRABAJO: Mampostería FECHA: Agosto 24 de 2018
UBICACIÓN: San Miguel HORA: 09:30
CONTRATISTA: Lucas G USUARIO: Lucas Gaitan D

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Andamio es metálico y tubular	✓	
Todos los componentes del andamio sin daño	✓	
Bases niveladas, duras y rígidas	✓	
Andamio soporta 4 veces la carga que sostendrá	✓	
Estructura adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	✓	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓	Dos cuerpos
No debe tener componentes mezclados de diferentes tipos de andamios	✓	
Plataformas resistentes y completas	✓	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓	
Plataformas de madera se proyectan un mínimo de 30 cm. en cada extremo	✓	
Cuenta con baranda superior	✓	
Cuenta con baranda intermedia	✓	
Cuenta con rodapiés	NA	Terreno irregular.
CONCLUSIÓN: ANDAMIO APTO PARA SER USADO (~~SI~~) / (NO)		**JUSTIFICACIÓN:** NO presento Riesgo para desarrollo de la actividad.
INPECCIÓN REALIZADA POR: SEBASTIAN PEDRAZA G.		**FIRMA:** SEBASTIAN

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



AJ INGENIEROS De Colombia	INSPECCIÓN PRE-USO DE ANDAMIOS	Código: EHS-P-40-FG Versión: 01 Fecha de aprobación: 26/12/13

TRABAJO: Mamposteria
UBICACIÓN: San Miguel
CONTRATISTA: Lucas Galeano

FECHA: Agosto 27 - de 2018
HORA: 07:40
USUARIO: Lucas Galeano

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Andamio es metálico y tubular	√	
Todos los componentes del andamio sin daño	√	
Bases niveladas, duras y rígidas	√	
Andamio soporta 4 veces la carga que sostendrá	√	
Estructura adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	√	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	√	Dos cuerpos
No debe tener componentes mezclados de diferentes tipos de andamios	√	
Plataformas resistentes y completas	√	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	√	
Plataformas de madera se proyectan un mínimo de 30 cm. en cada extremo	√	
Cuenta con baranda superior	√	
Cuenta con baranda intermedia	√	
Cuenta con rodapiés	N.A	Tienen irregulari
CONCLUSIÓN: ANDAMIO APTO PARA SER USADO (~~SI~~) / (NO)		**JUSTIFICACIÓN:** No presenta riesgo para el desarrollo de la actividad.
INPECCIÓN REALIZADA POR: SEBASTIAN PEDRAZA G.		**FIRMA:** SEBASTIAN G

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



AJ INGENIEROS De Colombia	**INSPECCIÓN PRE-USO DE ANDAMIOS**	Código: EHS-P-40-FG Versión: 01 Fecha de aprobación: 26/12/13

TRABAJO: Mamposteria
UBICACIÓN: San Miguel
CONTRATISTA: Lucas Galeano.

FECHA: Agosto 28 de 2018
HORA: 10:40
USUARIO: Lucas Galeano

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Andamio es metálico y tubular	√	
Todos los componentes del andamio sin daño	√	
Bases niveladas, duras y rígidas	√	
Andamio soporta 4 veces la carga que sostendrá	√	
Estructura adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	√	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	√	Dos Cuerpos
No debe tener componentes mezclados de diferentes tipos de andamios	√	
Plataformas resistentes y completas	√	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	√	
Plataformas de madera se proyectan un mínimo de 30 cm. en cada extremo	√	
Cuenta con baranda superior	√	
Cuenta con baranda intermedia	√	
Cuenta con rodapiés	NA	Terreno Irregular
CONCLUSIÓN: ANDAMIO APTO PARA SER USADO ~~(SI)~~ / (NO)	**JUSTIFICACIÓN:** No Presenta riesgo para el desarrollo de la actividad	
INPECCIÓN REALIZADA POR: SEBASTIAN PEDRAZA	**FIRMA:** SEBASTIAN	

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



AJ INGENIEROS De Colombia	INSPECCIÓN PRE-USO DE ANDAMIOS	Código: EHS-P-40-FG Versión: 01 Fecha de aprobación: 26/12/13

TRABAJO: Mampostería
UBICACIÓN: San Miguel
CONTRATISTA: Lucas Galeano

FECHA: Agosto 29 de 2018
HORA: 09:40
USUARIO: Lucas Galeano

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Andamio es metálico y tubular	√	
Todos los componentes del andamio sin daño	√	
Bases niveladas, duras y rígidas	√	
Andamio soporta 4 veces la carga que sostendrá	√	
Estructura adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	√	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	√	DOS cuerpos
No debe tener componentes mezclados de diferentes tipos de andamios	√	
Plataformas resistentes y completas	√	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	√	
Plataformas de madera se proyectan un mínimo de 30 cm. en cada extremo	√	
Cuenta con baranda superior	√	
Cuenta con baranda intermedia	√	
Cuenta con rodapiés	√	
CONCLUSIÓN: ANDAMIO APTO PARA SER USADO (~~SI~~) / (NO)		**JUSTIFICACIÓN:** no presento riesgo para el desarrollo de la actividad.
INPECCIÓN REALIZADA POR: SEBASTIAN PEDRAZA G.		**FIRMA:** SEBASTIAN

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



AJ INGENIEROS De Colombia	**INSPECCIÓN PRE-USO DE ANDAMIOS**	Código: EHS-P-40-FG Versión: 01 Fecha de aprobación: 26/12/13

TRABAJO: Mamposteria
UBICACIÓN: San Miguel
CONTRATISTA: Lucas Galeano

FECHA: Agosto 30 de 2018
HORA: 07:40
USUARIO: Lucas Galeano

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Andamio es metálico y tubular	√	
Todos los componentes del andamio sin daño	√	
Bases niveladas, duras y rígidas	√	
Andamio soporta 4 veces la carga que sostendrá	√	
Estructura adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	√	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	√	
No debe tener componentes mezclados de diferentes tipos de andamios	√	
Plataformas resistentes y completas	√	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	√	
Plataformas de madera se proyectan un mínimo de 30 cm. en cada extremo	√	
Cuenta con baranda superior	√	
Cuenta con baranda intermedia	√	
Cuenta con rodapiés	NO	Tenemos Integral
CONCLUSIÓN: ANDAMIO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)		**JUSTIFICACIÓN:** no presenta riesgo para la actividad
INPECCIÓN REALIZADA POR: SEBASTIAN G		**FIRMA:** SEBASTIAN G

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



AJ INGENIEROS De Colombia	**INSPECCIÓN PRE-USO DE ANDAMIOS**	Código: EHS-P-40-FG Versión: 01 Fecha de aprobación: 26/12/13

TRABAJO: Mamposteria
UBICACIÓN: San Miguel
CONTRATISTA: Lucas Galeano

FECHA: Agosto 31 de 2018
HORA: 07:40
USUARIO: Luca Galeano

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Andamio es metálico y tubular	√	
Todos los componentes del andamio sin daño	√	
Bases niveladas, duras y rígidas	√	
Andamio soporta 4 veces la carga que sostendrá	√	
Estructura adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	√	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	√	Dos cuerpos
No debe tener componentes mezclados de diferentes tipos de andamios	√	
Plataformas resistentes y completas	√	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	√	
Plataformas de madera se proyectan un mínimo de 30 cm. en cada extremo	√	
Cuenta con baranda superior	√	
Cuenta con baranda intermedia	√	
Cuenta con rodapiés	NO	Terreno irregular
CONCLUSIÓN: ANDAMIO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)		**JUSTIFICACIÓN:** no presenta riesgo para la actividad.
INPECCIÓN REALIZADA POR: SEBASTIAN PEDRAZA G.		**FIRMA:** SEBASTIAN

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



INGENIEROS	INSPECCION PRE-OPERACIONAL ARNÉS	Código	FORSIST 10 V001
		Pagina	1 de 1

SEMANA DEL 10-9-18 AL 16-9-18 MARCA Aseg. MODELO 2018

OPERADOR Lucas Galeano

P: Presenta NP: No Presenta

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP
CONDICION DEL TEJIDO Y CORREAS	*Costuras, cortes o rotura del tejido	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	*Grietas	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	*Estiramiento excesivo	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	*Deterioro general	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	*Corrosión por ácidos o productos químicos	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	*Quemaduras	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS	*Con deformación o desgaste (dobladuras)	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	*Grietas	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	*Deterioro general	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	*Corrosión	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
HEBILLAS Y SEGUROS	*Con deformación o desgaste (dobladuras)	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	*Grietas	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	*Deterioro general	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	*Corrosión	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	*Defecto de funcionamiento	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
ESLINGAS	*Correa deshilachadas, destrenzadas	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	*Desgaste, deformación o desgarro	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	*Estiramiento o elongación excesivos	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	*Corrosión	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	*Quemaduras	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
GANCHOS Y MOSQUETONES	*Desgaste excesivo, deformaciones	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	*Grietas	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	*Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de seguridad (enganches)	IV	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	*Abertura de garganta excesiva(fijaciones)	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	*Deterioro general	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	*Corrosión	—	NP	—	—	—	NP	—	NP	—	NP				
	Otros	—	—	—	—	—	NP	—	—	—	—				
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Firma				duvan		duvan		duvan					
	FIRMA SUPERVISOR HSEQ														

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

INHABILITADO POR INSPECCIÓN SI:_____NO:_____

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA HALLAZGO	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA ACCION

AJ INGENIEROS Ca Colombia	**INSPECCION PRE-OPERACIONAL ARNÉS**	Código	FORSIST 10 V001
		Pagina	1 de 1

SEMANA DEL 10-9-18 AL 15-9-18 MARCA Arseq. MODELO 2018

OPERADOR Jimy Galeano

P: Presenta NP: No Presenta

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP
CONDICION DEL TEJIDO Y CORREAS	*Costuras, cortes o rotura del tejido	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	*Grietas	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	*Estiramiento excesivo	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	*Deterioro general	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	*Corrosión por ácidos o productos químicos	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	*Quemaduras	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS	*Con deformación o desgaste (dobladuras)	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	*Grietas	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	*Deterioro general	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	*Corrosión	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
HEBILLAS Y SEGUROS	*Con deformación o desgaste (dobladuras)	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	*Grietas	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	*Deterioro general	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	*Corrosión	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	*Defecto de funcionamiento	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
ESLINGAS	*Correa deshilachadas, destrenzadas	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	*Desgaste, deformación o desgarro	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	*Estiramiento o elongación excesivos	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	*Corrosión	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	*Quemaduras	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
GANCHOS Y MOSQUETONES	*Desgaste excesivo, deformaciones	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	*Grietas	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	*Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de seguridad (enganches)	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	*Abertura de garganta excesiva(fijaciones)	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	*Deterioro general	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	*Corrosión	—	NP	—	—	—	NP	—	NP						
	Otros	—	—	—	—	—	—	—	—						
FIRMA	FIRMA OPERADOR			//						//		//		//	
	FIRMA SUPERVISOR HSEQ			//						//		//		//	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

INHABILITADO POR INSPECCIÓN SI:_____NO:_____

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA HALLAZGO	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA ACCION

AJ INGENIEROS De Colombia	**INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE ARNÉS**	**Código**	**FORSIST - 04 V001**
		Pagina	1 de 1

SEMANA DEL 10-09-2018 AL 16 09 2018 MARCA _____ MODELO _____

OPERADOR Willintong Castillo

P: Presenta NP: No Presenta

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP
CONDICION DEL TEJIDO Y CORREAS	*Costuras, cortes o rotura del tejido			—	NP										
	*Grietas			—	NP										
	*Estiramiento excesivo			—	NP										
	*Deterioro general			—	NP										
	*Corrosión por ácidos o productos químicos			—	NP										
	*Quemaduras			—	NP										
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS	*Con deformación o desgaste (dobladuras)			—	NP										
	*Grietas			—	NP										
	*Deterioro general			—	NP										
	*Corrosión			—	NP										
HEBILLAS Y SEGUROS	*Con deformación o desgaste (dobladuras)			—	NP										
	*Grietas			—	NP										
	*Deterioro general			—	NP										
	*Corrosión			—	NP										
	*Defecto de funcionamiento			—	NP										
ESLINGAS	*Correa deshilachadas, destrenzadas			—	NP										
	*Desgaste, deformación o desgarro			—	NP										
	*Estiramiento o elongación excesivos			—	NP										
	*Corrosión			—	NP										
	*Quemaduras			—	NP										
GANCHOS Y MOSQUETONES	*Desgaste excesivo, deformaciones			—	NP										
	*Grietas			—	NP										
	*Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de seguridad (enganches)			—	NP										
	*Abertura de garganta excesiva(fijaciones)			—	NP										
	*Deterioro general			—	NP										
	*Corrosión			—	NP										
	Otros			—	NP										
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR HSEQ														

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

INHABILITADO POR INSPECCIÓN SI:_____NO:_____

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA HALLAZGO	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA ACCION

	INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE ARNÉS	Código	FORSIST - 04 V001
AJ INGENIEROS De Colombia		Pagina	1 de 1

SEMANA DEL 10-09-2018 AL 16-09-2018 MARCA _____ MODELO _____

OPERADOR Nestor Romero

P: Presenta NP: No Presenta

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP
CONDICION DEL TEJIDO Y CORREAS	*Costuras, cortes o rotura del tejido			—	NP	—		—		—		—		—	
	*Grietas			—	NP										
	*Estiramiento excesivo			—	NP										
	*Deterioro general			—	NP										
	*Corrosión por ácidos o productos químicos			—	NP										
	*Quemaduras			—	NP										
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS	*Con deformación o desgaste (dobladuras)			—	NP										
	*Grietas			—	NP										
	*Deterioro general			—	NP										
	*Corrosión			—	NP										
HEBILLAS Y SEGUROS	*Con deformación o desgaste (dobladuras)			—	NP										
	*Grietas			—	NP										
	*Deterioro general			—	NP										
	*Corrosión			—	NP										
	*Defecto de funcionamiento			—	NP										
ESLINGAS	*Correa deshilachadas, destrenzadas			—	NP										
	*Desgaste, deformación o desgarro			—	NP										
	*Estiramiento o elongación excesivos			—	NP										
	*Corrosión			—	NP										
	*Quemaduras			—	NP										
GANCHOS Y MOSQUETONES	*Desgaste excesivo, deformaciones			—	NP										
	*Grietas			—	NP										
	*Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de seguridad (enganches)			—	NP										
	*Abertura de garganta excesiva(fijaciones)			—	NP										
	*Deterioro general			—	NP										
	*Corrosión			—	NP										
	Otros			—	NP										
FIRMA	FIRMA OPERADOR	//		//		//		//		//		//		//	
	FIRMA SUPERVISOR HSEQ	//		//		//		//		//		//		//	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

INHABILITADO POR INSPECCIÓN SI:_____NO:_____

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA HALLAZGO	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA ACCION