



Anexo 3. Señalización horizontal

CRUCE SENDERO PEATONAL (<i>carrera 1 entre calle 5 y 6</i>)			
Coordenadas: 4° 48' 30,42" N 74° 21' 16,95" O			
	ESTADO		
	Bueno	Regular	Malo
	X		
	OBSERVACIONES		
La señal es visible y no necesita reparación por ahora.			

REDUCTOR DE VELOCIDAD (<i>calle 9 entre carrera 1 y 2</i>)			
Coordenadas: 4° 48' 43,64" N 74° 21' 29,92" O			
	ESTADO		
	Bueno	Regular	Malo
			X
	OBSERVACIONES		
La señal se encuentra deteriorada y su visualización es obstaculizada por el parche de pavimento			

ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (<i>carrera 2 entre calle 7 y 8</i>)			
Coordenadas: 4° 48' 40,35" N 74° 21' 21,32" O			
	ESTADO		
	Bueno	Regular	Malo
			X
	OBSERVACIONES		
La señal necesita reparación urgente pues no es visible			

ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (*carrera 2
entre calle 7 y 8*)

Coordenadas: 4° 48' 38,05" N 74° 21' 21,07" O



ESTADO

Bueno	Regular	Malo
		X

OBSERVACIONES

La señal necesita reparación urgente pues no es visible

CRUCE SENDERO PEATONAL (*carrera 4 entre calle 7 y 8*)

Coordenadas: 4° 48' 45,62" N 74° 21' 20,23" O



ESTADO

Bueno	Regular	Malo
	X	

OBSERVACIONES

La señal necesita mantenimiento debido a que es poco visible por su deterioro.

CRUCE SENDERO PEATONAL (*calle 8 entre carrera 4 y 4A*)

Coordenadas: 4° 48' 46,10" N 74° 21' 20,15" O



ESTADO

Bueno	Regular	Malo
		X

OBSERVACIONES

La señal no cumple con su función y requiere reparación urgente

REDUCTOR DE VELOCIDAD (*calle 5 entre carrera 8A y 9*)

Coordenadas: 4° 48' 53,59" N 74° 21' 20,41" O



ESTADO

Bueno	Regular	Malo
		X

OBSERVACIONES

La señal necesita repación urgente pues no es visible